CARVERTICAL



Mercedes-Benz GLA 250

W1N2477461J200467

2020 | Benzin | Automata | SUV (városi terepjáró)

Létrehozás időpontja 2026. 10. 11.

Teljes jelentés beszkennelése

Sérülés

Figyelem

4 sérülést találtunk a járművön.

Kereskedelmi használat ellenőrzése

Nem találtunk problémát

Nem található kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.

Kilométeróra-állás

Nem találtunk problémát

Legutolsó rögzített kilométeróra-állás: 127 581 km.

Jogi státusz ellenőrzése

Nem találtunk problémát

Nincs pénzügyi vagy jogi kockázatról szóló bejegyzés.

+44

Adatforrások száma
1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

Fényképek

2 fotót találtunk erről a járműről. A megtekintéshez szkenneld be a jelentés QR-kódját.

2024. 10.





Kereskedelmi használat ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a járművet használták-e kereskedelmi célra – például taxiként, bérautóként vagy más szolgáltatási célból. Az ilyen járműveket gyakran intenzívebben használják, ezért érdemes alaposabban megvizsgálni az esetleges kopás jeleit.

Nem található probléma
A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

Ezt ellenőriztünk:

Taxi

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították.
Jelentésazonosító: f4114e96-3fdb-4f89-8c04-8628aa81e042

Nincs bizonyíték arra, hogy taxiként használták volna

Szállítás

Nincs bizonyíték arra, hogy szállító járműként használták volna

Bérlés

Nincs bizonyíték arra, hogy bérbeadásra használták volna.

Rendőrség

Nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrség használta volna

Bemutató jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy bemutató járműként használták volna

Autósiskolai jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy autósiskolai járműként használták volna

Lopás

Ellenőriztük, hogy a jármű szerepel-e jelenleg lopottként, korábban jelentették-e, hogy ellopták, illetve hogy előkerült-e.

Nem található probléma
Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.

Ezeket ellenőriztük:

Jelenleg lopottként keresik?

Nincs adat arról, hogy a járművet jelenleg lopottként köröznék.

Korábban ellopták?

Nem találtunk lopásra utaló bejegyzést ennél a járműnél.

Lopott járművek ellenőrizve a rendőrségi adatbázisban **7 országban**:

Magyarország · Csehország · Szlovénia · Románia · Szlovákia · Olaszország · Kanada


Kilométeróra-állás

Ellenőriztük, hogy a futásteljesítmény reálisnak tűnik-e, vagy esetleg manipulálták.

Összefoglaló

- Utolsó ismert kilométeróra-állás: 127 581 km
- Átlagos futásteljesítmény hasonló modelleknél: 107 871 km
- 10 feljegyzett futásteljesítmény található

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították.
Jelentésazonosító: f4114e96-3fdb-4f89-8c04-8628aa81e042



Vezetési szokások

Nézd meg, mennyire használták intenzíven az autót az évek során. A kímélő vezetés általában kevesebb kopást jelent, míg az intenzív vezetés a fontosabb alkatrészek gyorsabb elhasználódásához vezethet.

Korlátozott használat **< 600 km/hó** a vizsgált időszak 0%-a

Az átlagosnál kevesebbet futott. A ritkább használat viszont azzal járhat, hogy egyes alkatrészek idő előtt elöregednek.

Normál használat **600 - 3000 km/hó** a vizsgált időszak 100%-a

Átlagos vezetés. Ez rendszerint egyenletes használatot és kiegyensúlyozott kopást jelent.

Intenzív használat **> 3000 km/hó** a vizsgált időszak 0%-a

Az átlagosnál jóval többet futott. Ilyenkor az alkatrészek nagyobb terhelést kapnak, és hamarabb cserére szorulhatnak.

Nem használták a vizsgált időszak 0%-a

Hosszabb használaton kívüli időszak. Az autóknál, amelyeket sokáig nem használnak, alaposabb ellenőrzésre lehet szükség (akkumulátor, fékrendszer, gumiabroncsok).

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították.
Jelentésazonosító: f4114e96-3fdb-4f89-8c04-8628aa81e042

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések	
2020. 01.	**11 km**
2021. 10.	**23 754 km**
2022. 08.	**48 462 km**
2023. 07.	**70 693 km**
2024. 03.	**87 790 km**
2024. 05.	**93 400 km**

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések	
2024. 10.	**102 360 km**
2025. 01.	**110 308 km**
2025. 04.	**117 346 km**
2025. 07.	**127 581 km**

Várható aktuális futásteljesítmény

A legutóbbi vezetési szokások alapján a jelenlegi futásteljesítmény **körülbelül 165 196 km lehet**. A tényleges érték ettől eltérhet – a pontos adat megismeréséhez ellenőrizd az autó kilométer-számlálóját.

Vezetési szokások			
2020. 01. - 2025. 07.	**Normál használat**	**1906 km/hó**

Jogi státusz ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a jármű átment-e a műszaki vizsgákon, és hogy szerepel-e bontottként a nyilvántartásban.

Nem található probléma

A jármű jogi státuszáról nem találtunk feljegyzést

Jogi

Átment a műszaki vizsgán? Megfelelt 2024. 10. Magyarország

Sikeresen megfelelt a műszaki vizsgán

Bontásra ítélték?

Nincs feljegyzés arról, hogy ezt a járművet selejtezettként tartanák nyilván.

Sérülés

Sérült volt korábban a jármű? Mekkora volt a kár értéke?

Figyelem

4 bejegyzést találtunk ehhez a járműhöz

Kárfeljegyzések

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították.
Jelentésazonosító: f4114e96-3fdb-4f89-8c04-8628aa81e042

2023. 07. Magyarország



Érintett külső elemek

Értékelés

Ez a bejegyzés azt jelzi, hogy a járművet szakember **vizsgálta át vagy szervizelte** – például javítás, diagnosztika vagy garanciális szerviz miatt. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a jármű balesetet szenvedett.

Érintett részek

Első rész / Szélvédő | Üvegek

Korábbi javítás becsült költsége

300 001 Ft – 400 000 Ft

2024. 03. Magyarország



Érintett külső elemek

Értékelés

Ez a bejegyzés azt jelzi, hogy a járművet szakember **vizsgálta át vagy szervizelte** – például javítás, diagnosztika vagy garanciális szerviz miatt. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a jármű balesetet szenvedett.

Érintett részek

Első rész / Szélvédő | Üvegek

Korábbi javítás becsült költsége

300 001 Ft – 400 000 Ft

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: f4114e96-3fdb-4f89-8c04-8628aa81e042

2024. 05. Magyarország



Érintett külső elemek

Belső komponensek érintettek

Értékelés

Ez a bejegyzés azt jelzi, hogy a járművet szakember **vizsgálta át vagy szervizelte** – például javítás, diagnosztika vagy garanciális szerviz miatt. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a jármű balesetet szenvedett.


Érintett részek

Bal első / Lökhárító | Első rész / Lökhárító | Jobb első / Lökhárító | Külső karosszériaelemek | Szerkezeti karosszériaelemek | Mechanikus alkatrészek / Nincs meghatározva | Hűtő- és légkondicionáló rendszer | Felfüggesztés

Korábbi javítás becsült költsége

3 800 001 Ft – 4 000 000 Ft

2025. 01. Magyarország



Érintett külső elemek

Értékelés

Ez a bejegyzés azt jelzi, hogy a járművet szakember **vizsgálta át vagy szervizelte** – például javítás, diagnosztika vagy garanciális szerviz miatt. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a jármű balesetet szenvedett.

Érintett részek

Első rész / Lökhárító | Jobb első / Lökhárító | Jobb / Első ajtó | Külső karosszériaelemek | Külső világítórendszer

Korábbi javítás becsült költsége

1 800 001 Ft – 2 000 000 Ft

Jogi nyilatkozat: A legtöbb kárbejegyzés közlekedési balesethez kapcsolódik, de nem kizárólagosan. Előfordulhat, hogy egyes bejegyzések más okból kerülnek a jelentésbe, például kárfelmérés, aukció, járműszemle, javítás vagy más hasonló esemény, intézkedés vagy körülmény miatt. Ezek a bejegyzések jelezhetik például, hogy a járművet egy hivatalos szervizben megvizsgálták és felmérték, vagy javításokat, garanciális szervizt, diagnosztikát, műszaki vizsgát vagy más hasonló szolgáltatást végeztek rajta. A vizsgálatok

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: f4114e96-3fdb-4f89-8c04-8628aa81e042

és felmérések történhetnek közlekedési balesetből eredő károk miatt, de más okból is, például jogszabályi előírások vagy eljárások miatt, a gyártó által közzétett információk alapján, garanciális vagy nem garanciális javítás keretében, hibás javítások korrigálása miatt vagy nem közlekedési balesetből eredő károk kapcsán (például lopás, műszaki sérülés stb.). Fontos megjegyezni, hogy az ilyen bejegyzések nem feltétlenül utalnak közlekedési baleset következményeire – kapcsolódhatnak a jármű használatához, karbantartásához vagy üzemeltetéséhez is, a gyártó vagy más szereplők által meghatározott követelmények és körülmények szerint.

Károkkal kapcsolatos szómagyarázat

Korábbi javítás becsült költsége
Ha a járműhöz kapcsolódóan káradatot rögzítettek, a becsült javítási költség annak az országnak a javítási árai alapján készül, ahol a kárt felmérték, az összeget pedig a helyi pénznemben adják meg.
Miért térhet el ez az összeg az országodban jellemző javítási áraktól?
A munkadíjak és az alkatrészárak országonként eltérnek.
A becslés hivatalos szervizek árai alapján készül. Ezek általában magasabbak, mint a független műhelyek árai.


Piaci ár

Ellenőriztük, hogyan változott ennek a járműnek a piaci ára az idő múlásával, a rendelkezésre álló történeti adatok és árbecslések alapján.

Az idősáv csak korlátozott időszakot mutat, és nem tükrözi a jármű teljes élettartama alatti árazást.

A piaci ár értékelésének kritériumai:

Gyártó: **Mercedes-Benz** | Típus: **GLA 250** | Üzemanyagtípus: **Benzin** | Sebességváltó típusa: **Automata** | Évjárat: **2020** | Piac: **Kelet-Európa**



Évjárat	Piaci ár	↘ Legalacsonyabb piaci érték	↗ Legmagasabb piaci érték
2026	**4 706 533 Ft**	3 056 165 Ft	11 118 510 Ft

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: f4114e96-3fdb-4f89-8c04-8628aa81e042

Évjárat	Piaci ár	↘ Legalacsonyabb piaci érték	↗ Legmagasabb piaci érték
2027	**3 922 054 Ft**	2 546 798 Ft	9 265 365 Ft
2028	**3 533 609 Ft**	2 294 528 Ft	8 347 554 Ft
2029	**3 145 164 Ft**	2 042 258 Ft	7 430 108 Ft
2030	**2 799 433 Ft**	1 817 733 Ft	6 613 424 Ft
2031	**2 491 306 Ft**	1 617 669 Ft	5 885 455 Ft
2032	**2 217 496 Ft**	1 439 876 Ft	5 238 533 Ft
2033	**1 973 622 Ft**	1 281 431 Ft	4 662 437 Ft

Piaci ártrendek – áttekintés

Ártrend-előrejelzés
Ez a jármű várhatóan -56%-ot veszít a piaci értékéből a következő 7 év során.

Eladási idő
Hasonló járművek a friss piaci adatok alapján jellemzően 30 napon belül kelnek el

Megjegyzés: Az előrejelzések a jelenlegi piaci trendeken és a korábbi adatokon alapulnak. A tényleges viszonteladási érték a piaci változások, az állapot, a földrajzi elhelyezkedés vagy más tényezők hatására eltérhet.

Műszaki adatok

A jármű alapvető műszaki és mechanikai felépítése.

Összefoglaló
Ellenőrizd, hogy a jármű műszaki adatai megfelelnek-e annak, amit az eladó állít.

Műszaki adatok

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították.
Jelentésazonosító: f4114e96-3fdb-4f89-8c04-8628aa81e042

Áttekintés

Gyártó	Típus	Üzemanyagtípus
Mercedes-Benz	**GLA 250**	**Benzin**
Modellgeneráció	Gyártás éve	Gyártói megnevezés
247	**2020**	**GLA 250**

Teljesítmény és hatékonyság

Sebességváltó típusa	Hengerek száma	Hajtáslánc típusa
Automata	**4**	**Belső égésű**

Karosszéria és méretek

Karosszéria típusa	Ülések száma	Ajtók száma
SUV (városi terepjáró)	**5**	**5**

Felszereltség

A járműbe beépített felszereltségi elemek, extrák és technológiák.
Ez a szakasz egyszerűsített, mesterséges intelligencia által generált leírásokat tartalmaz, hogy könnyebben átlásd az egyes járműfunkciókat.

Összefoglaló
Ellenőrizd, hogy a jármű felszereltsége megfelel-e annak, amit az eladó mond.

Jellemzők

Ahogy a gyártótól érkezett

02J Invalid changeover of world manufacturer to Mercedes-Benz AG (ASF)

A világgyártó érvénytelen átállása a Mercedes-Benz AG-ra (ASF)

084 Invalid (Pre-Installation 48V-Technology)

Érvénytelen előtelepítés 48V-os technológia esetén

085 World manufacturer conversion to Mercedes-Benz AG

Világgyártó átalakítása Mercedes-Benz AG-re

08U Mercedes-Benz Connect - Services for Vehicle Setup (HERMES)

Mercedes-Benz Connect szolgáltatások a jármű beállításához

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították.
Jelentésazonosító: f4114e96-3fdb-4f89-8c04-8628aa81e042

09U Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES)

A Mercedes-Benz Connect járműfelügyeleti funkciókat kínál

0B2 Vehicle production location Rastatt

Rastattban gyártott jármű

191U Cosmos black - Metallic finish

Cosmos Black metálfényezés

1B3 Communication module ECE version

ECE változat kommunikációs modul

20U Keyless rental

Kulcs nélküli bérlés funkció

213 Speed-sensitive power steering / Vario steering

Sebességérzékeny szervokormányzás vagy vario-kormányzás

218 Rear view camera

Hátsó kamerát tartalmaz a jobb láthatóság érdekében

234 Blind Spot Monitoring

Holttérfigyelés

235 Active Parking Assist

Aktív parkolássegítő rendszer

239 Adaptive cruise control Pro (DISTRONIC Pro)

Fejlett sebességtartó automatika (Distronic Pro)

242 Right electrically adjustable driver's seat with memory

Elektromosan állítható vezetőülés memóriafunkcióval

243 Active Lane Keeping Assist (camera)

Aktív sávtartó asszisztens kameratechnológiával

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

Automatikusan sötétedő visszapillantó tükör és oldalsó tükrök

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

Mobil szerviz javítási és meghibásodási segítségnyújtással

270 GPS aerial

GPS-antenna mellékelve

273 Exit warning assistant

Figyelmezteti a járművezetőt a közeli akadályokra kilépéskor

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

Memóriacsomag a vezetőüléshez, a kormányoszlophoz és a tükrökhöz

286 Luggage nets to left and right driver seat backrests

A vezetőülés mögött elhelyezett csomagtartóhálók

287 Through-loading feature

Hátsó átrakodási lehetőség

294 Kneebag

Térdzsák védelemmel együtt

2U1 Radiator shutter

Tartalmaz egy radiátor redőnyt

2U8 Alternative refrigerant

Alternatív hűtőközeget használ

310 Double cup holder

Dupla pohártartó a kényelem érdekében

31B Operating instructions and service booklet-Hungarian

Magyar nyelvű használati utasítás és szervizfüzet

328B Language of instrument cluster/HU - Hungarian

A műszeregységen és a fejegységen megjelenő nyelv magyar

345 rain sensor

Esőérzékelő technológia

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: f4114e96-3fdb-4f89-8c04-8628aa81e042

351 Ecall emergency call system

Integrált E-Call segélyhívó rendszer

355 Preinstallation for retrofitting navigation system

Előzetes telepítés a navigációs rendszer utólagos felszereléséhez

362 HERMES communications module LTE

Hermes kommunikációs modul LTE képességekkel

365 Hard drive navigation

Merevlemezes navigációs rendszerrel felszerelve

367 Pre-installation for Live Traffic Information

Felkészülés az élő forgalmi információk fogadására

3U6 HU country set for ECE/ROW

HU ország az ECE/ROW számára

413 Automatic panoramic sliding sunroof

Automatikus panoráma tolótető

426 Automatic dual-clutch transmission, 8-speed

8 fokozatú automata duplakuplungos sebességváltó

431 Steering wheel gearshift buttons/steering wheel shift paddles - Electroplated

A kormánykerék váltógombjai vagy váltótárcsái

446 Touchpad only

Touchpad vezérlőrendszer mellékelve

458 Instrument cluster display S

S dizájnú műszeregység-kijelző

475 Tire pressure monitor (TPM)

Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer

500 Electrically folding exterior mirrors

Elektromosan behajtható külső tükrök

502 Multi-year free map updates

Ingyenes térképfrissítések több éven át

504 Speed sign recognition

Támogatja a sebességjelző táblák felismerését a fokozott biztonság érdekében

51B Rating, country group EURO-NCAP

Euro-NCAP országcsoportos minősítés

51U Headliner, black fabric

Fekete szövet tetőkárpit

537 Digital Radio standard DAB (Digi. Audio Broadc.)

Standard digitális rádió DAB technológiával

543 Sun visor with additional function

Napellenző kiegészítő funkcióval

549 Connect 20 High (NTG6)

Connect 20 magas csomagot tartalmaz

581 Automatic climate control

Automatikus klímaberendezés

583L Hungary

Made in Hungary

5XXL Europe

Euro-specifikus jármű

628 Automatic high beam control plus (IHC+)

Automatikus távolsági fényszóró vezérlés

642 Dynamic LED headlamps, right-hand traffic

Dinamikus LED fényszórók a jobb oldali közlekedéshez

650A Fabric/imitation leather/microfiber

A belső anyagok között szövet, műbőr és mikroszálas anyagok is szerepelnek.

651A Fabric/ imitation leather/ microfiber - Black/ anthracite

Belső kárpitozás fekete/antracit szövet és műbőr anyagból

677 AVANTGARDE/standard suspension

Avantgarde vagy standard felfüggesztéssel rendelhető

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: f4114e96-3fdb-4f89-8c04-8628aa81e042

6P5 Control code for Sales

Értékesítési célokra használt ellenőrző kód

6U0 Engine sound via speaker

Motorhang-erősítés hangszórón keresztül

725 Roof rails in chrome look

Krómozott tetősínek

73B Roller blind compartment closed

Rolló redőny rekesz

772 AMG styling - Front spoiler, side skirts

AMG stílus az első spoilerrel és az oldalsó szoknyákkal

79B Pre-installation for digital radio standard DAB/DMB

Felkészülés a DAB/DMB digitális rádiós szabványra

7B4 WIPPS countries WEU+COC

A WEU+COC országai számára készült

7U4 Seat model variant 4

Ülőhely modellváltozat 4

801 YoM X0/1

YOM X0/1

840 Glas dunkel getönt

Sötét színezett üveg

853 Midline Sound system

Középvonalas hangrendszerrel felszerelve

859 Central display size M

A központi kijelző mérete közepes

871 Hands-free access

A kéz nélküli hozzáférési funkciók lehetővé teszik, hogy a járművet kulcs nélkül nyissa ki és lépjen be.

873 Seat heaters for driver and front passenger

Fűtött ülések a vezető és az első utas számára

877 Ambient lighting

Környezeti világítás funkció

889 KEYLESS-GO

Keyless-go rendszer a belépéshez és indításhoz

890 Automatic rear-end door

Automatikus hátsó ajtó

8U6 Assistance system steering wheel control changeover

Asszisztens rendszer vezérlő kapcsolója a kormánykeréken

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

I-Size jelölés a gyermekülés rögzítéséhez

916 Fuel tank with large capacity - Volume 1

Nagyobb kapacitású üzemanyagtartály

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

Euro 6 technológiának megfelelő kipufogórendszer

942 Load compartment/trunk package

Csomag a csomagtartóhoz / csomagtartóhoz mellékelve

950 AMG line

AMG Line csomaggal együtt

968 Euro 6 technology COC document - without motor vehicle registration certificate, part 2

Euro 6 technológia COC okmány jármű forgalmi engedélye nélkül

98B Upper radiator shutters

Tartalmazza a felső radiátorszárnyakat

998 Control code for conversion to WLTP with RDE

Ellenőrző kód a WLTP RDE-vel történő átalakításához

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították.
Jelentésazonosító: f4114e96-3fdb-4f89-8c04-8628aa81e042

999 Exhaust system with OPF, generation 3.0

Kipufogórendszer OPF (részecskeszűrő), 3.0 generáció

AA5 Standard power variant

A szabványos teljesítményváltozat megbízható teljesítményt nyújt

B09 Refrigerant compressor with magnetic clutch

Mágneses tengelykapcsolóval ellátott hűtőközeg-kompresszor

B10 Fuel tank packages for Euro-6D standard

Az EURO-6D szabványnak megfelelő üzemanyagtartály-csomagok

B13 Loading sill protection - Chrome

A krómozott rakodási küszöbvédelmet tartalmazza

B51 TIREFIT

Tirefit rendszerrel felszerelve

B59 Drive program selection switch (Agility Select)

Hajtásprogram-választó kapcsoló az agilitás kiválasztásához

D03 Roof and rear-end doors, high version

F247 Model series 247

A 247-es modellsorozathoz tartozik

FH Hatchback

A jármű ferdehátú karosszériaváltozat.

G104 Transmission code version 04

GA Automatic transmission

Automata sebességváltóval felszerelve

H62 Trim elements - Plastic IMD carbon fiber look C6 (2B84)

A belső díszítőelemek műanyag IMD szénszálas megjelenésűek.

HA Rear axle

Hátsó tengely konfiguráció

K13 Control code for service interval 25000 km

Szervizintervallum-ellenőrzési kód 25000 KM

K31 Noise regulations as per ECE R51-03

Megfelel az ECE R51-03 szerinti zajvédelmi előírásoknak

L Left-hand drive

Bal oldali meghajtású konfiguráció

L5C Supersport steering wheel - leather deep-embossed

Szupersport kormánykerék mélyen dombornyomott bőrborítással

M20 Displacement 2.0 liter

2,0 literes motor lökettérfogat

M260 Inline 4-cylinder spark ignition engine M260

Soros 4 hengeres, szikragyújtású motor M260 változata

P17 KEYLESS-GO package

Keyless-go csomaggal együtt

P44 Parking Package

Parkolási asszisztencia csomag

P49 Mirror package

Tükör csomag specifikációja

PXV Control code for Sales

Értékesítési célokra használt ellenőrző kód

PYA Control code for Sales

Értékesítési célokra használt ellenőrző kód

PYH Control code for Sales

Értékesítési célokra használt ellenőrző kód

PYO Control code for Sales

Az értékesítés ellenőrzési kódja

R01 Summer tyres

Nyári gumiabroncsok felszerelve

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: f4114e96-3fdb-4f89-8c04-8628aa81e042

R7K Wheel size 19" all-round variant 1

A kerékméret minden kerék esetében 19 hüvelyk, 1. változat

RTF AMG double-spoke wheels 19" "all-round"

AMG dupla küllős, 19 colos kerekek a minden igényt kielégítő használathoz

U01 Rear seat belt status indicator

A hátsó biztonsági öv állapotának kijelzője

U10 Front passenger seat with weight sensor

Első utasülés súlyérzékelővel

U19 Augmented reality video

Beépíti a kiterjesztett valóság videotechnológiát

U22 Front lumbar support adjustment

Az elülső ágyéktámasz beállítása lehetővé teszi az elülső ülések ágyéktámaszának testre szabását a vezetés közbeni nagyobb kényelem érdekében.

U25 Illuminated door sill

Megvilágítással ellátott küszöbök

U26 Floor mats - AMG

AMG márkajelzésű padlószőnyegek

U28 Higher-power braking system

Nagyobb teljesítményű fékrendszer

U35 12 V socket in load compartment

12V-os csatlakozó a rakodótérben

U55 Multi-link axle

Többlengőkaros tengellyel felszerelve

U59 Seat comfort package

Tartalmazza az üléskényelmi csomagot

U60 Pedestrian protection - Active hood

Aktív motorháztető-rendszer a gyalogosok védelmére

U62 Exterior light and sight package

Külső világítással és látványcsomaggal érkezik

V23 Speed + Load Index 99W

A gumiabroncsok sebesség- és terhelhetőségi indexe 99W.

VL Left front axle half

Bal első tengely szerelvény

VR Right front axle half

Jobb első tengely szerelvény

Idővonal

6 bejegyzést találtunk

A járműről rögzített bejegyzések idővonala

2020. 01. Ismeretlen ország

Rögzítették a gyártási dátumot

A jármű gyártási dátumát rögzítették. A megadott ország a gyártás vagy a forgalomba helyezés helyszínét tükrözheti.

2023. 07. Magyarország

Értékelést találtunk

Találtunk egy nyilvántartást, amely szerint ezt a járművet ebben az országban (vagy államban) állapotfelmérésnek vetették alá. A részletekért lásd a „Sérülések” szakaszt.

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: f4114e96-3fdb-4f89-8c04-8628aa81e042

2024. 03. Magyarország

Értékelést találtunk

Találtunk egy nyilvántartást, amely szerint ezt a járművet ebben az országban (vagy államban) állapotfelmérésnek vetették alá. A részletekért lásd a „Sérülések” szakaszt.

2024. 05. Magyarország

Értékelést találtunk

Találtunk egy nyilvántartást, amely szerint ezt a járművet ebben az országban (vagy államban) állapotfelmérésnek vetették alá. A részletekért lásd a „Sérülések” szakaszt.

2024. 10. Magyarország

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2025. 01. Magyarország

Értékelést találtunk

Találtunk egy nyilvántartást, amely szerint ezt a járművet ebben az országban (vagy államban) állapotfelmérésnek vetették alá. A részletekért lásd a „Sérülések” szakaszt.

+44

Adatforrások száma
1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították.
Jelentésazonosító: f4114e96-3fdb-4f89-8c04-8628aa81e042

Hasznos tippek a jelentés elolvasása után

Fogadd meg a tippjeinket, és elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket. Minél több pontot pipálsz ki a teendők közül, annál biztonságosabban vásárolhatsz autót.

Végezd el ezeket az ellenőrzéseket autóvásárlás előtt:

Ellenőriztesd az autót szakemberrel

A szerelő olyan hibákat is észrevesz, amiket te talán nem. Jöhet a következő lépés:

- [ ] Foglalj időpontot egy független vagy hivatalos márkaszervizbe
- [ ] Kérd meg a szerelőt, hogy nézze át a főbb rendszereket: a motort, a fékeket, a futóművet és az elektronikát
- [ ] Kérj írásos összefoglalót az esetleges problémákról

Kérd el a szervizpapírokat

A karbantartási előzmények sokat elárulnak arról, hogyan bántak az autóval. Jöhet a következő lépés:

- [ ] Kérd el az eladótól a szervizkönyvet vagy a karbantartási papírokat
- [ ] Ellenőrizd, milyen gyakran cserélték a motorolajat, a szűrőket és a vezérműszíjat
- [ ] Nézd meg, hogy kimaradt-e vagy esedékes-e valamilyen karbantartás

Ellenőrizd, hogy stimmel-e a futásteljesítmény?

Győződj meg róla, hogy a kilométeróra-állás a műszerfalon megegyezik azzal, amit a jelentésben látsz. Jöhet a következő lépés:

- [ ] Hasonlítsd össze a kilométeróra állását a jelentés adataival
- [ ] Figyelj a manipulációra utaló jelekre (kopott pedálok, gyanús javítások a műszerfalon)
- [ ] Kérdezz rá az eladónál az esetleges eltérésekre

Vidd el a járművel egy próbakörre

A próbaúton sok minden kiderül a teljesítményről, a kezelhetőségről és a kényelemről – menet közben érzed igazán, milyen a jármű valójában. Jöhet a következő lépés:

- [ ] Vezesd a járművet különböző útviszonyok között: autópályán, városi forgalomban és egyenetlen útfelületen.
- [ ] Figyeld a szokatlan zajokat, a rázkódást
- [ ] Vizsgáld meg, kényelmes-e és jól irányítható-e az autó

Hasonlítsd össze más autókkal

Más hirdetések segítenek eldönteni, reális-e az ár, vagy érdemes-e alkudni Jöhet a következő lépés:

- [ ] Keress rá hasonló típusokra (azonos gyártó, évjárat, futásteljesítmény)
- [ ] Nézd meg, mennyiért kínálják őket
- [ ] Figyeld meg az állapotukat és a felszereltségüket
- [ ] Használd ezeket az információkat az áralkuhoz

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították.
Jelentésazonosító: f4114e96-3fdb-4f89-8c04-8628aa81e042