autoDNA Járműtörténeti Riport

Yamaha 5AD

VG55BR00000015160

PB Benzin

Szkennelje be és tekintse meg a jelentést online

A jelentés az adott időpontban rendelkezésre álló információkat trartalmazza.: 2026-10-31 19:24:13 UTC +0100
Nyelvi változat HU
a3ab920d-e21f2a17-d7684429-7257315e-73a69c7f

A jelentés eredetiségének ellenőrzéséhez szkennelje be a fejlécben látható QR-kódot.

Fontos információk

- Nincs sérülés
- Nincs teljes veszteség
- Nincs kilométeróra-eltérés

Előzmények áttekintése

Lopás	Az adatbázisban nem szerepel	Kincstári jelzálogjog	Az adatbázisban nem szerepel
Kár	Az adatbázisban nem szerepel	Kilométeróra eltérés	Az adatbázisban nem szerepel
Teljes veszteség	Az adatbázisban nem szerepel	Speciális célú	Az adatbázisban nem szerepel
Szolgáltatási művelet	Az adatbázisban nem szerepel	Nem közúti használatra	Az adatbázisban nem szerepel
Selejtezés	Az adatbázisban nem szerepel	Szerviztörténet	Az adatbázisban nem szerepel

A járműtörténeti információk rövid összefoglalása. A zöld elemek azt jelzik a vásárló számára, hogy az autó nem rejt kellemetlen meglepetéseket az autoDNA adatbázisaiban — az eladó számára pedig olyan érvként szolgálnak, amely bizalmat épít és felgyorsítja a tranzakciót.

Jelentésnavigáció

információk a Járműről
Bejegyzések száma: **7**

Gyártói visszahívások
Bejegyzések száma: **0**

Lopott járművek adatbázisai
Adatbázisok: **14/14**

Futásteljesítmény leolvasások
Bejegyzések száma: **0**

A Jármű története
Bejegyzések száma: **0**

A legutolsó lekérdezés
Bejegyzések száma: **0**

Feltszereltség
Bejegyzések száma: **0**

Arhivált fényképek
Bejegyzések száma: **0**

Információk a Járműről

Yamaha • 5AD

Üzemanyag **BENZIN**	Lökettérfogat (cm3) **49**	Gyártás dátuma **1999**
Jármű tömege[kg] **86**	Teljes tökeg (kg) **230**	Összes helyek száma **2**

Gyártói visszahívások

● Ellenőrizve, nincs rögzített adat

Lopott járművek adatbázisai

Adatbázisok **14** | Az adatbázisban nem szerepel

Olaszország
Lopott járművek adatbázis - Rendőrségi körözés

Az adatbázisban nem szerepel

Csehország
Lopott járművek adatbázis - Rendőrségi körözés

Az adatbázisban nem szerepel

Románia
Lopott járművek adatbázis - Rendőrségi körözés

Az adatbázisban nem szerepel

Litvánia
Lopott járművek adatbázis - Rendőrségi körözés

Az adatbázisban nem szerepel

Szlovénia
Lopott járművek adatbázis - Rendőrségi körözés

Az adatbázisban nem szerepel

Hollandia
Lopott járművek adatbázis - rendőrségi- és biztosítótársasági információk alapján

Az adatbázisban nem szerepel

Kanada
Lopott járművek adatbázis - Rendőrségi körözés

Az adatbázisban nem szerepel

Szlovákia
Lopott járművek adatbázis - Rendőrségi körözés

Az adatbázisban nem szerepel

Svédország
Lopott járművek adatbázis - Biztosítótársaságok információi alapján

Az adatbázisban nem szerepel

Norvégia
Lopott járművek adatbázis - Ettersokt

Az adatbázisban nem szerepel

Kaynine
Lopott járművek adatbázis - Kaynine (Germany)

Az adatbázisban nem szerepel

Internetes adatbázis
Lopott járművek adatbázis - Internetes forrásból.

Az adatbázisban nem szerepel

Lengyelország
lengyelországi lopott járművek adatbázisa

Az adatbázisban nem szerepel

Magyarország
magyarországi lopott járművek adatbázisa

Az adatbázisban nem szerepel

Futásteljesítmény leolvasások



A szakasz célja:
A grafikon a korábbi kilométeróra-állásokat mutatja – ezek „a múltból származó képek, nem jelentik a jármű futásteljesítményének folyamatos nyomon követését”.

A kurzus értelmezésének szabályai:
A táblázat a korábbi kilométeróra-állásokat mutatja, amelyeket olyan ellenőrzések, szervizek, aukciók vagy regisztrációk során rögzítettek, amelyekhez az AUTODNA a jelentés készítésekor hozzáfért.

- **Növekvő trend:** Egy helyes előzménynek az érték folyamatos növekedését kell mutatnia.
- **Eltéréselemzés:** Bármilyen esés vagy logikátlan kiugrás oka lehet például helytelen leolvasás, adatbeviteli hibák (úgynevezett „cseh hiba”), mérőeszköz cseréje vagy szándékos manipuláció.
- **Ellenőrzés:** Kétség esetén ajánlott az adatokat összevetni a jármű fizikai szervizkönyvével, és az alkatrészek kopását szakértővel ellenőriztetni.
- **Figyelem:** Az, hogy egy adott időszakban nincsenek bejegyzések, nem jelenti azt, hogy a járművet nem használták.

A jármű története

2026

- Sérülések a használat során az adatbázisban nem szerepel
- Cégautó az adatbázisban nem szerepel
- Vételár alakulása az adatbázisban nem szerepel
- Futásteljesítmény leolvasások az adatbázisban nem szerepel

Az adatok értelmezésének szabályai:

Nem rögzített események:
A jármű olyan ütközésekben vagy javításokban lehetett érintett, amelyeket nem jelentettek az autoDNA rendszernek, vagy nem jelentett régiókban történtek.

Ajánlás:
Az autoDNA jelentéseket és a bennük foglalt információkat útmutatóként kell tekinteni, és a járművásárlás vagy -eladás egyik lépését kell képezniük. A jelentésekben foglalt információkat hivatalos szervizközpontban és szakértő által végzett részletes vizsgálat során kell ellenőrizni. Az autoDNA jelentések támogató eszközként szolgálnak.

A legutolsó lekérdezés

- Ellenőrizve, nincs rögzített adat

Feltszereltség

- Ellenőrizve, nincs rögzített adat

A Jármű archivált fotói

Ellenőrizve, nincs rögzített adat

Felhasználási feltételek
Az autoDNA weboldalán keresztül megadott összes információ kizárólag tájékoztató jellegű, és útmutatóként szolgál a Felhasználó számára. A jelentés az autoDNA adatbázisaiban és az AUTODNA-val együttműködő nyilvántartásokban a jelentés elkészítésekor rendelkezésre álló adatok alapján készül.

Szellemi tulajdon és szerzői jogok

- **Szellemi tulajdon és szerzői jogok:** Az autoDNA weboldalán közzétett összes tartalom és grafikai szimbólum az AUTODNA Sp. z o.o. vagy más felhatalmazott szervezetek szerzői jogvédelme alatt áll.
- Az autoDNA weboldalán közzétett tartalom vagy grafikai szimbólumok felhasználása csak az autoDNA Felhasználási feltételeiben vagy a kötelező törvényi rendelkezésekben meghatározott mértékben engedélyezett.
- Az AUTODNA Sp. z o.o. szabadalmakkal, szabadalmi bejelentésekkel, szerzői jogokkal, védjegyekkel és egyéb szellemi tulajdonjogokkal rendelkezhet az autoDNA szolgáltatáson keresztül elérhető tartalommal kapcsolatban.
- A tartalom rendelkezésre bocsátása nem jelent licencet semmilyen szabadalomra, szerzői jogra, védjegyre vagy egyéb szellemi tulajdonjogra, amely benne foglaltatik.
- A tartalomban szereplő entitások vagy termékek nevei az ilyen entitások bejegyzett védjegyei vagy szolgáltatásvédjegyei lehetnek.

Felhasználási feltételek és ellenőrzés

- **Személyes használat:** A felhasználó az anyagok egyetlen példányát kizárólag személyes használatra töltheti le, a kötelezően alkalmazandó jogszabályok által meghatározott engedélyezett személyes használat keretein belül, beleértve az 1994. február 4-i szerzői jogi és szomszédos jogokról szóló törvény 23. cikkét (1994. évi Jogközlöny, 24. szám, 83. tétel, egységes szerkezetbe foglalt szöveg: 2025. évi Jogközlöny, 24. tétel, módosítva). A megengedett személyes felhasználás keretein kívül tilos a tartalom sokszorosítása, továbbítása, számítógépes rendszerekben való tárolása, más nyelvre fordítása és bármilyen egyéb felhasználása az AUTODNA Sp. z o.o. előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül.
- **Segédeszköz:** A jelentésben található információk kizárólag segédeszközként és útmutatóként szolgálnak.
- **Ellenőrzés szükségessége:** A jelentés nem helyettesíti a fizikai ellenőrzést, a tesztvezetést vagy a műszaki állapot minősített szakértő vagy hivatalos szerviz (ASO) általi ellenőrzését.
- **Online ellenőrzés:** A jelentés harmadik fél általi módosításának kockázatának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy ellenőrizze annak hitelességét a fejlécben található QR-kód beolvasásával, és hasonlítsa össze az adatokat az autoDNA rendszerben megjelenített online verzióval.

Az autoDNA Szolgáltatás szabályzata az autoDNA weboldalán érhető el.