CARVERTICAL



Audi A4

WAUZZZF49LA074671

Dízel | Automata | Kombi | Fekete

Létrehozás időpontja 2026. 09. 14.

Teljes jelentés beszkennelése

Kereskedelmi használat ellenőrzése

Nem találtunk problémát

Nem található kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.

Kilométeróra-állás

Nem találtunk problémát

Legutolsó rögzített kilométeróra-állás: 135 699 km.

Jogi státusz ellenőrzése

Nem találtunk problémát

Nincs pénzügyi vagy jogi kockázatról szóló bejegyzés.

Sérülés

Nem találtunk problémát

Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés.

Lopás

Nem találtunk problémát

Nincs lopással kapcsolatos bejegyzés.

Kibocsátások

Nem találtunk problémát

Alacsony CO_2 kibocsátás: 141,6 g/km.

+44

Adatforrások száma
1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

Fényképek

16 fotót találtunk erről a járműről. A megtekintéshez szkenneld be a jelentés QR-kódját.

2022. 12.












Kereskedelmi használat ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a járművet használták-e kereskedelmi célra – például taxiként, bérautóként vagy más szolgáltatási célból. Az ilyen járműveket gyakran intenzívebben használják, ezért érdemes alaposabban megvizsgálni az esetleges kopás jeleit.

Nem található probléma
A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

Ezt ellenőriztünk:

Taxi

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 7e9e886c-3ca9-4bca-a3a9-0760a47be6f8

Nincs bizonyíték arra, hogy taxiként használták volna

Szállítás

Nincs bizonyíték arra, hogy szállító járműként használták volna

Bérlés

Nincs bizonyíték arra, hogy bérbeadásra használták volna.

Rendőrség

Nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrség használta volna

Bemutató jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy bemutató járműként használták volna

Autósiskolai jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy autósiskolai járműként használták volna

Lopás

Ellenőriztük, hogy a jármű szerepel-e jelenleg lopottként, korábban jelentették-e, hogy ellopták, illetve hogy előkerült-e.

Nem található probléma
Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.

Ezeket ellenőriztük:

Jelenleg lopottként keresik?

Nincs adat arról, hogy a járművet jelenleg lopottként köröznék.

Korábban ellopták?

Nem találtunk lopásra utaló bejegyzést ennél a járműnél.

Lopott járművek ellenőrizve a rendőrségi adatbázisban **7 országban**:

Magyarország Szlovénia Olaszország Kanada Románia Szlovákia Csehország


Kilométeróra-állás

Ellenőriztük, hogy a futásteljesítmény reálisnak tűnik-e, vagy esetleg manipulálták.

Összefoglaló

- Utolsó ismert kilométeróra-állás: 135 699 km
- Átlagos futásteljesítmény hasonló modelleknél: 156 108 km
- 7 feljegyzett futásteljesítmény található

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 7e9e886c-3ca9-4bca-a3a9-0760a47be6f8



Vezetési szokások

Nézd meg, mennyire használták intenzíven az autót az évek során. A kímélő vezetés általában kevesebb kopást jelent, míg az intenzív vezetés a fontosabb alkatrészek gyorsabb elhasználódásához vezethet.

Korlátozott használat **< 600 km/hó** a vizsgált időszak 0%-a

Az átlagosnál kevesebbet futott. A ritkább használat viszont azzal járhat, hogy egyes alkatrészek idő előtt elöregednek.

Normál használat **600 - 3000 km/hó** a vizsgált időszak 49%-a

Átlagos vezetés. Ez rendszerint egyenletes használatot és kiegyensúlyozott kopást jelent.

Intenzív használat **> 3000 km/hó** a vizsgált időszak 51%-a

Az átlagosnál jóval többet futott. Ilyenkor az alkatrészek nagyobb terhelést kapnak, és hamarabb cserére szorulhatnak.

Nem használták a vizsgált időszak 0%-a

Hosszabb használaton kívüli időszak. Az autóknál, amelyeket sokáig nem használnak, alaposabb ellenőrzésre lehet szükség (akkumulátor, fékrendszer, gumiabroncsok).

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések	
2020. 08.	**14 km**
2021. 11.	**28 964 km**
2022. 12.	**41 089 km**
2023. 11.	**75 112 km**
2024. 05.	**95 738 km**

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések	
2024. 09.	**109 265 km**
2025. 04.	**135 699 km**

Várható aktuális futásteljesítmény

A legutóbbi vezetési szokások alapján a jelenlegi futásteljesítmény **körülbelül 188 097 km lehet**. A tényleges érték ettől eltérhet – a pontos adat megismeréséhez ellenőrizd az autó kilométer-számlálóját.

Vezetési szokások		
2020. 08. - 2022. 12.	**Normál használat**	**1499 km/hó**
2022. 12. - 2025. 04.	**Intenzív használat**	**3330 km/hó**

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 7e9e886c-3ca9-4bca-a3a9-0760a47be6f8

Jogi státusz ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a jármű átment-e a műszaki vizsgákon, és hogy szerepel-e bontottként a nyilvántartásban.

Nem található probléma
A jármű jogi státuszáról nem találtunk feljegyzést

Jogi

Átment a műszaki vizsgán?

Nincs adat arról, hogy a járműről műszaki vizsgajegyzőkönyv készült volna.

Bontásra ítélték?

Nincs feljegyzés arról, hogy ezt a járművet selejtezettként tartanák nyilván.

Ajánlott szervizütemezés

Az összes korábbi és esedékes szervizinformáció megtekintéséhez kérjük, nézd meg a digitális jelentést.

Összefoglaló
- Kilométeróra-állás a legutóbbi ütemezett karbantartáskor: 699 km – ellenőrizd, milyen szervizelésre volt szükség
- A rögzített futásteljesítmény alapján a következő ajánlott szerviz 14 301 km-nél esedékes.

Következő ajánlott szerviz **150 000 km-nél**

Amit szervizelni kell:

Következő szerviz várhatóan: kb. 96 p

Motorolajszűrő (Csere) +52 szerviztétel

Következő szerviz várhatóan: kb. 12 p

SCR adalék (AdBlue) (Ellenőrzés/feltöltés)

Korábbi ajánlott szerviz **135 000 km-nél**

Amit szervizelni kellett volna:

Következő szerviz várhatóan: kb. 54 p

Motorolajszűrő (Csere) +7 szerviztétel

Következő szerviz várhatóan: kb. 12 p

SCR adalék (AdBlue) (Ellenőrzés/feltöltés)

Sérülés

Sérült volt korábban a jármű? Mekkora volt a kár értéke?

Nem található probléma
Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 7e9e886c-3ca9-4bca-a3a9-0760a47be6f8



Nem találtunk sérülést

Alkalmanként előfordulhatnak pontatlanságok, különösen a régebbi járművek ellenőrzésekor. A nem hivatalos javítóműhelyekben illegálisan elrejthetik a jármű hibáit vagy sérüléseit, ezek meglétét pedig sehol nem rögzítik. Bizonyos esetekben még a jármű alvázszámát tartalmazó táblákat is kicserélik. Számos további módszerünk van az ilyen bűncselekmények felderítésére is, de 100%-os garanciát nem tudunk adni.

Piaci ár

Ellenőriztük, hogyan változott ennek a járműnek a piaci ára az idő múlásával, a rendelkezésre álló történeti adatok és árbecslések alapján.

Az idősáv csak korlátozott időszakot mutat, és nem tükrözi a jármű teljes élettartama alatti árazást.

Legmagasabb ár **10 599 713 Ft**


Átlagár **8 641 225 Ft**

Legalacsonyabb ár **7 020 899 Ft**

A piaci ár értékelésének kritériumai:

Gyártó: **Audi** | Típus: **A4** | Üzemanyagtípus: **Dízel** | Sebességváltó típusa: **Automata** | Évjárat: **2020** | Piac: **Magyarország**

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 7e9e886c-3ca9-4bca-a3a9-0760a47be6f8



Évjárat	Piaci ár	↘ Legalacsonyabb piaci érték	↗ Legmagasabb piaci érték
2025	**9 171 871 Ft**	7 612 032 Ft	10 807 810 Ft
2026	**8 641 225 Ft**	7 020 899 Ft	10 599 713 Ft
2027	**7 125 757 Ft**	5 789 540 Ft	8 740 767 Ft
2028	**6 529 921 Ft**	5 305 515 Ft	8 009 948 Ft
2029	**5 934 453 Ft**	4 821 858 Ft	7 279 498 Ft
2030	**5 576 216 Ft**	4 530 560 Ft	6 839 977 Ft
2031	**4 341 143 Ft**	3 527 202 Ft	5 325 008 Ft
2032	**4 135 911 Ft**	3 360 221 Ft	5 073 433 Ft
2033	**4 042 490 Ft**	3 284 454 Ft	4 958 680 Ft

Piaci ártrendek – áttekintés

Ártrend-előrejelzés
Ez a jármű várhatóan -51%-ot veszít a piaci értékéből a következő 7 év során.

Árcsökkenés és vásárlási időablak
A legnagyobb piaci árzuhanás várhatóan 2031 körül következik be, amikor a jármű eléri a(z) 11 éves kort. Az ekkor történő vásárlás jobb ár-érték arányt kínálhat.

Optimális eladási időzítés
Az eladás a legnagyobb áresés előtt – amely várhatóan 2030 körül, illetve 10 éves korban következik be – segíthet magasabb eladási árat elérni.

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 7e9e886c-3ca9-4bca-a3a9-0760a47be6f8

Eladási idő
Hasonló járművek a friss piaci adatok alapján jellemzően 8 napon belül kelnek el

Megjegyzés: Az előrejelzések a jelenlegi piaci trendeken és a korábbi adatokon alapulnak. A tényleges viszonteladási érték a piaci változások, az állapot, a földrajzi elhelyezkedés vagy más tényezők hatására eltérhet.

Kibocsátások

Megvizsgáltuk, hogy ez a járműtípus jellemzően mennyi CO_2-t bocsát ki, és hogy milyen adók vagy díjak vonatkozhatnak rá.

A carVertical észrevételei
Ez a jármű átlagos kibocsátású. Valószínűleg a szokásos környezetvédelmi adók vonatkoznak rá.

CO_2-kibocsátás



Műszaki adatok

A jármű alapvető műszaki és mechanikai felépítése.

Összefoglaló
Ellenőrizd, hogy a jármű műszaki adatai megfelelnek-e annak, amit az eladó állít.

Műszaki adatok

Áttekintés

Gyártó **Audi**	Típus **A4**	Üzemanyagtípus **Dízel**
Modellgeneráció **B9**	Típus éve **2020**	Típus piaca **Németország**

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 7e9e886c-3ca9-4bca-a3a9-0760a47be6f8

Teljesítmény és hatékonyság

Sebességváltó típusa **Automata**	Hajtástípus **Elsőkerék-meghajtás**	Hengerűrtartalom **2 l**
Motorteljesítmény **140 kW (188 hp / 190 PS)**	Hengerek száma **4**	Sebességfokozatok száma **7**
CO2-kibocsátás **141,6 g/km**	Üzemanyag-fogyasztás (vegyes) **4,5 l/100km**	Motorkód **DETA**
Sebességváltó neve **tiptronic**	Hajtáslánc típusa **Belső égésű**	

Karosszéria és méretek

Karosszéria típusa **Kombi**	Kormánykerék elhelyezése **Balkormányos**	Szín **Fekete**
Ülések száma **5**	Ajtók száma **5**	Kerékméret **18 hüvelyk**

Felszereltség

A járműbe beépített felszereltségi elemek, extrák és technológiák.
Ez a szakasz egyszerűsített, mesterséges intelligencia által generált leírásokat tartalmaz, hogy könnyebben átlásd az egyes járműfunkciókat.

Összefoglaló
Ellenőrizd, hogy a jármű felszereltsége megfelel-e annak, amit az eladó mond.

Jellemzők

Ahogy a gyártótól érkezett

04A Basic
Alapvető alapfelszereltség

0C0 Standard
Standard

0F3 Fuel system for diesel engine
Üzemanyagrendszer dízelmotorhoz

0FA Standard manufacturing sequence
Szabványosan követett gyártási sorrend

0G7 tiptronic
Tiptronic sebességváltó

0JH Weight category front axle weight range 8
Súlykategória első tengely

0K0 Without alternative drive system
Nincs alternatív meghajtórendszer telepítve

0LW With special plates/labels/ safety certificates for Germany
Speciális táblák, címkék és biztonsági tanúsítványok Németország számára

0M1 Fuel tank
Üzemanyagtartály

0P0 Rear exhaust tailpipe (standard)
Szabványos hátsó kipufogóvégcső

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 7e9e886c-3ca9-4bca-a3a9-0760a47be6f8

0TD Floor mats in front and rear
Első és hátsó padlószőnyegek

0UA Without special color trim
Nincs különleges színű díszítés

0VC Information kit in German
Német nyelvű információs csomag

0Y1 Standard climatic zones
Szabványos éghajlati zónák konfigurálva

0YJ Weight range 9 installation control only, no requirement forecast
A súlytartományhoz kapcsolódó beépítés ellenőrzése 9

1BE Sports suspension/shock absorption
Sport felfüggesztés és lengéscsillapító rendszer a jobb teljesítmény érdekében

1D4 Trailer hitch, manually swiveling
Kézzel forgatható vonóhorog

1EX Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
Különleges azonosító tábla az EC M1 személygépkocsihoz

1G8 Breakdown kit
Tartalmazza a bontási készletet

1KD Disk brakes in rear
Hátsó tárcsafékek

1LC Disk brakes in front
Elöl tárcsafékkel felszerelve.

1PA Standard wheel bolts
Szabványos kerékcsavarok

1S2 Tool kit
Szerszámkészlet

1SA Without additional front underbody guard
Kiegészítő első alvázvédő nem tartozék

1T3 First aid kit with warning triangle
Elsősegélycsomag figyelmeztető háromszöggel

1VG Installation parts for four-cylinder engine
Szerelési alkatrészek négyhengeres motorhoz

1X0 Front wheel drive
Első kerék meghajtású konfiguráció

1XP Leather-wrapped multifunction sports steering wheel
Bőrrel bevont sportkormánykerék

1Z0 Initial standard fuel filling
Szabványos kezdeti üzemanyagtöltés

2F0 Without locking and starting systems
Nincs záró- és indítórendszer hozzáadva

2G5 Filler neck module 1 without insert
Töltőnyak modul 1 betét nélkül

2H9 Drive select
Drive Select funkció

2K7 Reinforced bumpers
Megerősített lökhárítók

2KR Labels/plates in English and German
Címkék és táblák angol és német nyelven

2WA Without additional tires
Nem biztosítunk további gumiabroncsokat

2Z7 Type sign and company logo without displacement data
Típusjelzés és céglogó jelenléte elmozdulási adatok nélkül

3B3 Child seat anchor
Gyermekülés rögzítés

3FA Without roof insert (standard roof)
Nincs tetőbetét feltéve

3G0 Without child seat anchor front (ISOFIX)
Elülső gyermekülés-rögzítés nélkül (ISOFIX)

3GD Plane rear cargo area
Repülőgép hátsó raktér

3H0 Without backrest release for front seats
Nincs háttámla kioldás az első ülésekhez

3L3 Manual height adjustment for front seats
Kézi magasságállítás az első ülésekhez

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 7e9e886c-3ca9-4bca-a3a9-0760a47be6f8

3M3 **Passenger car design**

Személygépkocsi-tervezés

3NT **Rear seat bench unsplit, backrest split folding (three pieces) with center armrest**

Hátsó üléspad nem osztott, három részre osztott, középső kartámasszal összecsukható háttámla

3S2 **Black roof rails**

Fekete tetősínek

3Y4 **Roll-up sunshade for rear side windows**

Felhúzható napellenző a hátsó oldalablakokhoz

4A3 **Seat heater for front seats separately controlled**

Külön vezérelhető ülésfűtés az első ülésekhez

4D0 **Without seat ventilation/massage seat**

Nincs ülésszellőztető/masszázs funkció

4E0 **Tailgate/trunk lid unlocking from outside**

A hátsó ajtó/ csomagtérfedél kívülről történő feloldása

4GF **Windshield in heat-insulating glass**

Szélvédő hőszigetelő üvegből

4H3 **Manual child safety lock**

Kézi gyermekbiztonsági zár

4KC **Side and rear windows in heat-insulatingglass**

Hőszigetelő üvegből készült oldalsó és hátsó ablakok

4L6 **Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming**

Letörhető belső visszapillantó tükör, automatikusan sötétedő

4UF **Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation**

Vezetői és első utasoldali légzsák az első utasoldali légzsák kikapcsolásával

4X3 **Side airbag in front, with curtain airbag**

Első oldallégzsák függönylégzsákkal

4ZD **Black moldings**

Fekete díszlécek a stílus érdekében

5A8 **Luggage compartment lining (design 2)**

A 2. kialakítású csomagtér bélése a szervezés és a védelem érdekében

5C0 **Without special body measures**

Nem alkalmaznak különleges testületi intézkedéseket

5J0 **Without rear spoiler**

Nincs hátsó spoiler

5K5 **Transit coating film with additional transport protection measures**

Tranzit bevonó fólia további szállítási védelmi intézkedésekkel.

5L0 **Without front spoiler**

Első spoiler nélkül

5SL **Left exterior mirror: aspherical**

Bal külső tükör: Aszférikus

5TL **Decorative inserts in piano lacquer**

Zongoralakk díszítőbetétek a belső térben

5XK **Sun visors on driver and front passengerside**

Napellenző a vezető és az utas oldalán

5ZF **Front head restraints**

Elülső fejtámlák

6A0 **Without fire extinguisher**

Tűzoltó készülék nélkül

6E1 **Center armrest in front**

Elöl középső kartámasszal rendelkezik a kényelem érdekében

6EP **Additional stone guard body covers**

További Stone Guard testburkolatok

6F0 **Without decorative films / emblems**

Nem tartalmaz díszítőfóliákat vagy emblémákat.

6FA **Components without special surface appearance**

Különleges felületi megjelenés nélküli alkatrészek

6H0 **"Basic"**

Alapszintű felszerelés

6I0 **Without lane keeping system**

Nem tartalmaz sávtartó rendszert

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 7e9e886c-3ca9-4bca-a3a9-0760a47be6f8

6JD Body-colored door handles

Karosszéria színű ajtókilincsek, amelyek javítják a jármű általános megjelenését

6K8 pre sense city without pre care

Pre Sense City funkció Pre Care nélkül

6NQ Standard molded headliner

Standard öntött tetőkárpit beszerelve

6SS Luggage compartment floor covering

Csomagtér padlóburkolata

6TS Right exterior mirror, aspherical, large viewing field

Jobb oldali külső tükör nagy látómezővel

6V1 Rear trim panel (ECE)

Hátsó díszléc (ECE)

6W6 Front license plate carrier

Első rendszámtáblatartó

6XK Exterior mirrors, auto-dimming, power-folding/adjustable/heated

Elektromosan behajtható/automatikusan sötétedő/fűtött külső tükrök

6Y6 Speed limiter

Sebességkorlátozó funkció az ellenőrzött vezetési sebességhez

7E6 Electric auxiliary air heater

Elektromos kiegészítő légfűtés telepítve

7HA Without leather

Nincs bőrkárpitozás megadva

7IA Vehicle class differentiation 8W0/8WA

A 8W0/8WA megkülönböztetés alá sorolt jármű

7K1 Direct tire pressure monitoring system

Közvetlen gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer

7L8 Start/stop system with regenerative braking

Start/stop rendszer regeneratív fékezéssel

7P1 Power-adjustable lumbar support in frontseats

Elektromosan állítható deréktámasz az első üléseken

7S0 Without wind deflector

A jármű nem rendelkezik szélterelővel

7UG Navigation system - High

Nagy navigációs rendszer telepítve

7W0 Without extended safety system

Nincs telepített kibővített biztonsági rendszer

7X2 Park distance control in front and rear

Első és hátsó parkolási távolságtartó automatika

7Y0 Without lane change assist

Sávváltás asszisztens nélkül

8EX LED headlamps

LED-es fényszórók a jobb láthatóság és az energiahatékonyság érdekében

8G1 High-beam control

Magasfényű vezérlőrendszer tartozék

8K4 Separate daytime running lights -- NAR --

Külön nappali menetfény

8RM 8 speakers (passive)

8 hangszóró (passzív)

8T6 Cruise control system and speed limiter

Sebességtartó automatika és sebességkorlátozó

8X0 Without headlamp washer system

Fényszórómosó rendszer nélkül

8Y1 Two-tone horn

Kéttónusú kürt tartozék

8Z5 Not hot country

Nem forró éghajlati viszonyokhoz konfigurálva

9AK Climatronic with impact pressure control, CFC-free

Climatronic ütközésnyomás-szabályozással és CFC-mentesen

9G2 Alternator 100-150 A

Alternátor névleges teljesítmény 100-150 A

9JE Without smoker package

Nem tartalmaz füstölő csomagot

9K0 Without airscarf

Nem rendelkezik AIRSCARF funkcióval

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 7e9e886c-3ca9-4bca-a3a9-0760a47be6f8

9M0 Without auxiliary heater/fuel-fired parking heater

Nincs kiegészítő fűtés/tüzelőanyaggal működő parkolófűtés telepítve

9P6 Seat belt reminder, electric contact in buckle

Biztonsági öv emlékeztető

9S9 .

Funkcionalitás nem meghatározott

9WC Without "Multimedia" in vehicle

Nincs "multimédia" a járműben

9ZE Comfort telephone system

Telepített komfort telefonrendszer

A00 No self-collection

Nincs öngyűjtés

A51 Audi AG

Gyártó: Audi AG

A61 Category 1

1. kategória

A8Y Off-road

Off-road csomag

AQ0 Standard-production quality

Szabványos gyártási minőség

AV1 Driving on the right

Az út jobb oldalán való vezetéshez tervezve

B01 Type approval country Germany

Típusjóváhagyás Németországban

B0A Component parts set without country-specific building regulation

Országspecifikus építési előírások nélküli alkatrészkészlet

DE5 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/140 kW (4V) TDI common rail base engine is TD1/TR1/T5S/T6F

4 hengeres turbódízel motor 2,0 L/140 kW közös nyomócsöves alapmotorral

E0A No special edition

Standard kiadás, nincs speciális verzió

EA0 Without follow-on warranty

Nem tartalmazza a Follow-On garanciát

ER1 Regional code " ECE " for radio

Regionális rádiókód "ECE" engedélyezve

EW0 Without maintenance contract

Nem tartalmaz karbantartási szerződést.

F0A No special purpose vehicle, standard equipment

Alapfelszereltség, nincs speciális célú jármű

FA0 Control of series production

A sorozatgyártás ellenőrzése

FK2 With additional tank for SCR (24 liters)

Kiegészítő tartály a szelektív katalitikus redukciós (SCR) rendszerhez (24 liter)

FM0 Basic equipment variant

Alapfelszereltségi változat

FQ0 Production wheels

Gyártási kerekek

FU0 Country group A

A országcsoport

FZ1 N.N.N. Type 1

Az 1. típus sajátossága

G1C Seven-speed automatic transmission

Hétfokozatú automata sebességváltó telepítve

GB1 Booster type 1

Az 1. típusú booster telepítve

GH0 Without rear differential

Hátsó differenciálmű nélkül

GP1 Vehicles with special upgrade measures

Különleges korszerűsítési intézkedésekkel rendelkező járművek

GT0 Decorative plastic strips

A jármű formatervéhez hozzáadott műanyag díszítőcsíkok

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 7e9e886c-3ca9-4bca-a3a9-0760a47be6f8

IT3 With Connect package 3
Tartalmazza a Connect Package 3 funkcionalitást

IU2 With Connect package 2
További csomagopciókkal bővített csatlakoztatási funkciókat tartalmaz

IW3 Emergency call service and roadside assistance call
Sürgősségi hívószolgálat és közúti segítségnyújtási lehetőség

IX2 Diesel engine
Dízelmotorral hajtott

J04 Suspension range 04
Felfüggesztés 04-es tartományba állítva

J1N Battery 420 A (75 Ah)
Akkumulátor 420 A (75 AH) kapacitással

K8D Wagon/Avant
Vagon/Front Karosszéria típusa

KA2 With rear view camera system (type 2)
Hátsó kamerarendszer (2. típus) felszerelve

KK3 Refrigerant R1234yf
R1234YF hűtőközeget használ a hűtéshez

KS0 Without head-up display
Head-up kijelző nélkül

L0L Left-hand drive
Bal oldali meghajtó konfiguráció

N2E Seat trim covers in fabric
Az üléshuzatok szövetből készültek

NM1 Engine cover
Motorburkolat

NT0 Transit coating (type 1)
Tranzit bevonat

NY0 Standard battery/alternator capacity
Standard akkumulátor/alternátor kapacitás

Q1D Sports seats in front
Sportülések elöl

QE0 Without storage compartment package/box
Nincs tárolórekesz Csomagolás/doboz mellékelve

QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
30 000 KM-re vagy 2 évre beállított szervizkijelző

QK1 With multifunction camera
Multifunkciós kamera telepítve

QL5 Dark tinted glass in rear seat area (Venus 35/Privacy) heat-insulating glass (green) in front
Sötét színezett üveg a hátsó üléstérben a magánszféra védelme érdekében, hőszigetelő üveg elöl.

QQ1 With additional lights (interior lighting)
Kiegészítő belső világítás

QR9 With dynamic road sign display
Dinamikus közúti jelzések megjelenítése

QZ7 Power steering
Szervokormány jelen van

S2S Control (in-plant)
Üzemen belüli ellenőrzés

TD1 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.C
4 hengeres dízelmotor 2,0 literes egység

U5A Instrument cluster, km/h speedometer
Műszeregység Km/h sebességmérővel

UH2 Parking brake
Parkolófék rendszer

V0A Tires without specification of tire brand
Gumiabroncsok a gumiabroncsmárka megjelölése nélkül

V14 Alloy wheels 8J x 18
8J x 18 méretű könnyűfém keréktárcsák

VC0 Without remote-controlled garage door opener
Nincs távirányítású garázskapu nyitó

VF0 Standard pedal cluster
Standard pedálfüzér

VH0 Standard electric
Szabványos elektromos rendszer

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 7e9e886c-3ca9-4bca-a3a9-0760a47be6f8

VL1 **Extended pedestrian protection measures**

Kibővített gyalogosvédelmi intézkedések

VT5 **Scuff plates in door apertures**

Súrolólemezek az ajtónyílásokban

X0A **Equipment options subset for Germany**

Németországra szabott felszerelési lehetőségek részhalmaza

Idővonal

5 bejegyzést találtunk

A járműről rögzített bejegyzések idővonala

2020. 08. Ismeretlen ország

Első regisztráció

Forgalomba helyezési bejegyzés került a járműhöz. Ez jelentheti az első forgalomba helyezést, tulajdonosváltást vagy más hivatalos dokumentálást.

2021. 11. Németország

Karbantartást végeztek rajta

Szervizelési vagy karbantartási eseményt rögzítettek ehhez a járműhöz. Ez magában foglalhat javításokat, átvizsgálásokat vagy általános állapotmegóvást.

2022. 12. Németország

Eladásra hirdették

Egy hirdetési bejegyzés szerint a járművet eladásra kínálták. Előfordulhat, hogy a hirdetésben szereplő ország eltér a jármű tényleges tartózkodási helyétől.

2023. 11. Németország

Karbantartást végeztek rajta

Szervizelési vagy karbantartási eseményt rögzítettek ehhez a járműhöz. Ez magában foglalhat javításokat, átvizsgálásokat vagy általános állapotmegóvást.

2024. 05. Németország

Karbantartást végeztek rajta

Szervizelési vagy karbantartási eseményt rögzítettek ehhez a járműhöz. Ez magában foglalhat javításokat, átvizsgálásokat vagy általános állapotmegóvást.

+44 **Adatforrások száma**

1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 7e9e886c-3ca9-4bca-a3a9-0760a47be6f8

Hasznos tippek a jelentés elolvasása után

Fogadd meg a tippjeinket, és elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket. Minél több pontot pipálsz ki a teendők közül, annál biztonságosabban vásárolhatsz autót.

Végezd el ezeket az ellenőrzéseket autóvásárlás előtt:

- [ ] **Ellenőriztesd az autót szakemberrel**

  A szerelő olyan hibákat is észrevesz, amiket te talán nem. Jöhet a következő lépés:

  - [ ] Foglalj időpontot egy független vagy hivatalos márkaszervizbe
  - [ ] Kérd meg a szerelőt, hogy nézze át a főbb rendszereket: a motort, a fékeket, a futóművet és az elektronikát
  - [ ] Kérj írásos összefoglalót az esetleges problémákról

- [ ] **Kérd el a szervizpapírokat**

  A karbantartási előzmények sokat elárulnak arról, hogyan bántak az autóval. Jöhet a következő lépés:

  - [ ] Kérd el az eladótól a szervizkönyvet vagy a karbantartási papírokat
  - [ ] Ellenőrizd, milyen gyakran cserélték a motorolajat, a szűrőket és a vezérműszíjat
  - [ ] Nézd meg, hogy kimaradt-e vagy esedékes-e valamilyen karbantartás

- [ ] **Ellenőrizd, hogy stimmel-e a futásteljesítmény?**

  Győződj meg róla, hogy a kilométeróra-állás a műszerfalon megegyezik azzal, amit a jelentésben látsz. Jöhet a következő lépés:

  - [ ] Hasonlítsd össze a kilométeróra állását a jelentés adataival
  - [ ] Figyelj a manipulációra utaló jelekre (kopott pedálok, gyanús javítások a műszerfalon)
  - [ ] Kérdezz rá az eladónál az esetleges eltérésekre

- [ ] **Vidd el a járművel egy próbakörre**

  A próbaúton sok minden kiderül a teljesítményről, a kezelhetőségről és a kényelemről – menet közben érzed igazán, milyen a jármű valójában. Jöhet a következő lépés:

  - [ ] Vezesd a járművet különböző útviszonyok között: autópályán, városi forgalomban és egyenetlen útfelületen.
  - [ ] Figyeld a szokatlan zajokat, a rázkódást
  - [ ] Vizsgáld meg, kényelmes-e és jól irányítható-e az autó

- [ ] **Hasonlítsd össze más autókkal**

  Más hirdetések segítenek eldönteni, reális-e az ár, vagy érdemes-e alkudni Jöhet a következő lépés:

  - [ ] Keress rá hasonló típusokra (azonos gyártó, évjárat, futásteljesítmény)
  - [ ] Nézd meg, mennyiért kínálják őket
  - [ ] Figyeld meg az állapotukat és a felszereltségüket
  - [ ] Használd ezeket az információkat az áralkuhoz

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 7e9e886c-3ca9-4bca-a3a9-0760a47be6f8