CARVERTICAL

Mercedes-Benz A 200

WDD1760431J654903

2017 | Benzin | Automata | Hatchback (ferdehátú) | Fekete

Létrehozás időpontja 2026. 10. 15.

Teljes jelentés beszkennelése

Kereskedelmi használat ellenőrzése

Nem találtunk problémát

Nem található kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.

Kilométeróra-állás

Nem találtunk problémát

Legutolsó rögzített kilométeróra-állás: 201 384 km.

Jogi státusz ellenőrzése

Nem találtunk problémát

Nincs pénzügyi vagy jogi kockázatról szóló bejegyzés.

Sérülés

Nem találtunk problémát

Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés.

Lopás

Nem találtunk problémát

Nincs lopással kapcsolatos bejegyzés.

Kibocsátások

Nem találtunk problémát

Alacsony CO_2 kibocsátás: 125 g/km.

+44

Adatforrások száma
1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

Kereskedelmi használat ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a járművet használták-e kereskedelmi célra – például taxiként, bérautóként vagy más szolgáltatási célból. Az ilyen járműveket gyakran intenzívebben használják, ezért érdemes alaposabban megvizsgálni az esetleges kopás jeleit.

Nem található probléma
A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

Ezt ellenőriztünk:

Taxi

Nincs bizonyíték arra, hogy taxiként használták volna

Szállítás

Nincs bizonyíték arra, hogy szállító járműként használták volna

Bérlés

Nincs bizonyíték arra, hogy bérbeadásra használták volna.

Rendőrség

Nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrség használta volna

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították.
Jelentésazonosító: 37a5590a-296e-40ab-876c-af7429642183

Bemutató jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy bemutató járműként használták volna

Autósiskolai jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy autósiskolai járműként használták volna

Lopás

Ellenőriztük, hogy a jármű szerepel-e jelenleg lopottként, korábban jelentették-e, hogy ellopták, illetve hogy előkerült-e.

Nem található probléma

Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.

Ezeket ellenőriztük:

Jelenleg lopottként keresik?

Nincs adat arról, hogy a járművet jelenleg lopottként köröznék.

Korábban ellopták?

Nem találtunk lopásra utaló bejegyzést ennél a járműnél.

Lopott járművek ellenőrizve a rendőrségi adatbázisban **7 országban**:

Magyarország · Szlovénia · Szlovákia · Románia · Olaszország · Csehország · Kanada

Kilométeróra-állás

Ellenőriztük, hogy a futásteljesítmény reálisnak tűnik-e, vagy esetleg manipulálták.


Összefoglaló

- Utolsó ismert kilométeróra-állás: 201 384 km
- Átlagos futásteljesítmény hasonló modelleknél: 163 089 km
- 11 feljegyzett futásteljesítmény található

A carVertical észrevételei

Ehhez a járműhöz 11 futásteljesítmény-adat áll rendelkezésre. Ez alapján nagy biztonsággal megállapítható, hogy a kilométeróra-állás hiteles.

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították.
Jelentésazonosító: 37a5590a-296e-40ab-876c-af7429642183



Vezetési szokások

Nézd meg, mennyire használták intenzíven az autót az évek során. A kímélő vezetés általában kevesebb kopást jelent, míg az intenzív vezetés a fontosabb alkatrészek gyorsabb elhasználódásához vezethet.

Korlátozott használat **< 600 km/hó** a vizsgált időszak 0%-a

Az átlagosnál kevesebbet futott. A ritkább használat viszont azzal járhat, hogy egyes alkatrészek idő előtt elöregednek.

Normál használat **600 - 2700 km/hó** a vizsgált időszak 100%-a

Átlagos vezetés. Ez rendszerint egyenletes használatot és kiegyensúlyozott kopást jelent.

Intenzív használat **> 2700 km/hó** a vizsgált időszak 0%-a

Az átlagosnál jóval többet futott. Ilyenkor az alkatrészek nagyobb terhelést kapnak, és hamarabb cserére szorulhatnak.

Nem használták a vizsgált időszak 0%-a

Hosszabb használaton kívüli időszak. Az autóknál, amelyeket sokáig nem használnak, alaposabb ellenőrzésre lehet szükség (akkumulátor, fékrendszer, gumiabroncsok).

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések	
2017. 01.	**11 km**
2018. 09.	**22 030 km**
2019. 09.	**41 304 km**
2020. 09.	**56 839 km**
2021. 08.	**70 812 km**
2022. 08.	**97 399 km**

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések	
2023. 08.	**121 000 km**
2024. 06.	**148 012 km**
2025. 06.	**173 646 km**
2025. 08.	**176 000 km**
2026. 09.	**201 384 km**

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították.
Jelentésazonosító: 37a5590a-296e-40ab-876c-af7429642183

Vezetési szokások

2017. 01. - 2026. 09. **Normál használat** **1711 km/hó**

Jogi státusz ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a jármű átment-e a műszaki vizsgákon, és hogy szerepel-e bontottként a nyilvántartásban.

Nem található probléma
A jármű jogi státuszáról nem találtunk feljegyzést

Jogi

Átment a műszaki vizsgán? Megfelelt 2026. 10. Dánia

Sikeresen megfelelt a műszaki vizsgán

Bontásra ítélték?

Nincs feljegyzés arról, hogy ezt a járművet selejtezettként tartanák nyilván.

Ajánlott szervizütemezés

A rendelkezésre álló adatok alapján ellenőriztük az ajánlott szervizintervallumokat.

Összefoglaló
- Kilométeróra-állás a legutóbbi ütemezett karbantartáskor: 1384 km – ellenőrizd, milyen szervizelésre volt szükség
- A rögzített futásteljesítmény alapján a következő ajánlott szerviz 23 616 km-nél esedékes.

Következő ajánlott szerviz **225 000 km-nél**

Amit szervizelni kell:

Következő szerviz várhatóan: kb. 6 p

Levegőszűrő-burkolat/csövek/vezetékek (Ellenőrzés/tisztítás) | Levegőszűrő (Csere)

Következő szerviz várhatóan: kb. 36 p

Gyújtógyertyák (Csere)

Korábbi ajánlott szerviz **200 000 km-nél**

Amit szervizelni kellett volna:

Következő szerviz várhatóan: kb. 12 p

Tolótető vezetősínek (Tisztítás/kenés)

Következő szerviz várhatóan: kb. 54 p

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították.
Jelentésazonosító: 37a5590a-296e-40ab-876c-af7429642183

Üzemanyagszűrő (Csere)

Következő szerviz várhatóan: kb. 36 p

Hűtőfolyadék (Csere)

Következő szerviz várhatóan: kb. 72 p

Dupla tengelykapcsolós váltó olaj (Leeresztés/újratöltés) | Kéttengelykapcsolós sebességváltó (DCT) olajszűrője/-i (Csere)

Sérülés

Sérült volt korábban a jármű? Mekkora volt a kár értéke?

Nem található probléma

Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés



Nem találtunk sérülést

Alkalmanként előfordulhatnak pontatlanságok, különösen a régebbi járművek ellenőrzésekor. A nem hivatalos javítóműhelyekben illegálisan elrejthetik a jármű hibáit vagy sérüléseit, ezek meglétét pedig sehol nem rögzítik. Bizonyos esetekben még a jármű alvázszámát tartalmazó táblákat is kicserélik. Számos további módszerünk van az ilyen bűncselekmények felderítésére is, de 100%-os garanciát nem tudunk adni.

Piaci ár


Ellenőriztük, hogyan változott ennek a járműnek a piaci ára az idő múlásával, a rendelkezésre álló történeti adatok és árbecslések alapján.

Az idősáv csak korlátozott időszakot mutat, és nem tükrözi a jármű teljes élettartama alatti árazást.

A piaci ár értékelésének kritériumai:

Gyártó: **Mercedes-Benz** | Típus: **A 200** | Sebességváltó típusa: **Automata** | Évjárat: **2017** | Piac: **Kelet-Európa**

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították.
Jelentésazonosító: 37a5590a-296e-40ab-876c-af7429642183



Évjárat	Piaci ár	↘ Legalacsonyabb piaci érték	↗ Legmagasabb piaci érték
2026	**3 931 611 Ft**	1 989 300 Ft	6 354 975 Ft
2027	**3 670 783 Ft**	1 857 190 Ft	5 933 416 Ft
2028	**3 633 000 Ft**	1 838 298 Ft	5 872 381 Ft
2029	**3 523 283 Ft**	1 782 713 Ft	5 695 091 Ft
2030	**3 413 567 Ft**	1 727 128 Ft	5 517 800 Ft
2031	**3 052 810 Ft**	1 544 752 Ft	4 934 341 Ft
2032	**2 692 053 Ft**	1 362 012 Ft	4 351 244 Ft
2033	**2 330 933 Ft**	1 179 272 Ft	3 767 784 Ft

Piaci ártrendek – áttekintés

Ártrend-előrejelzés
Ez a jármű várhatóan -37%-ot veszít a piaci értékéből a következő 7 év során.

Eladási idő
Hasonló járművek a friss piaci adatok alapján jellemzően 30 napon belül kelnek el

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 37a5590a-296e-40ab-876c-af7429642183

Megjegyzés: Az előrejelzések a jelenlegi piaci trendeken és a korábbi adatokon alapulnak. A tényleges viszonteladási érték a piaci változások, az állapot, a földrajzi elhelyezkedés vagy más tényezők hatására eltérhet.

Kibocsátások

Megvizsgáltuk, hogy ez a járműtípus jellemzően mennyi CO_2-t bocsát ki, és hogy milyen adók vagy díjak vonatkozhatnak rá.

A carVertical észrevételei

Ez a jármű átlagos kibocsátású. Valószínűleg a szokásos környezetvédelmi adók vonatkoznak rá.

CO_2-kibocsátás



Műszaki adatok

A jármű alapvető műszaki és mechanikai felépítése.

Összefoglaló

Ellenőrizd, hogy a jármű műszaki adatai megfelelnek-e annak, amit az eladó állít.

Műszaki adatok

Áttekintés

Gyártó **Mercedes-Benz**	Típus **A 200**	Üzemanyagtípus **Benzin**
Modellgeneráció **176**	Típus éve **2018**	Gyártás éve **2017**
Gyártói megnevezés **A 200**	Típusjóváhagyás **E1*2001/116*0470*18**	

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították.
Jelentésazonosító: 37a5590a-296e-40ab-876c-af7429642183

Teljesítmény és hatékonyság

Sebességváltó típusa **Automata**	Hajtástípus **Elsőkerék-meghajtás**	Hengerűrtartalom **1,6 l**
Motorteljesítmény **115 kW (154 hp / 156 PS)**	Hengerek száma **4**	CO2-kibocsátás **125 g/km**
Kibocsátási szabvány **euro 6**	Motorkód **M270**	Hajtáslánc típusa **Belső égésű**

Karosszéria és méretek

Karosszéria típusa **Hatchback (ferdehátú)**	Kormánykerék elhelyezése **Balkormányos**	Szín **Fekete**
Ülések száma **5**	Ajtók száma **5**	Szélesség **1780 mm**
Magasság **1433 mm**	Tengelytáv **2699 mm**	Kerékméret **18 hüvelyk**
Saját tömeg **1435 kg**	Össztömeg **1935 kg**	

Felszereltség

A járműbe beépített felszereltségi elemek, extrák és technológiák.
Ez a szakasz egyszerűsített, mesterséges intelligencia által generált leírásokat tartalmaz, hogy könnyebben átlásd az egyes járműfunkciókat.

Összefoglaló
Ellenőrizd, hogy a jármű felszereltsége megfelel-e annak, amit az eladó mond.

Jellemzők

Ahogy a gyártótól érkezett

00B Operating instructions and service booklet-Danish
Használati utasítás és szervizfüzet dán nyelven

11U Mercedes-Benz Connect - Remote Online (HERMES)
Mercedes-Benz Connect - Távoli online szerviz

194 Conversion roof liner process in plant
A gyártás során végzett tetőbélés átalakítási folyamat

1U3 Vehicle waxing
Jármű viaszolás

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították.
Jelentésazonosító: 37a5590a-296e-40ab-876c-af7429642183

213 Speed-sensitive power steering / Vario steering

Sebességérzékeny szervokormányzás vagy vario-kormányzás

235 Active Parking Assist

Aktív parkolássegítő rendszer

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

Automatikusan sötétedő visszapillantó tükör és oldalsó tükrök

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

Mobil szerviz javítási és meghibásodási segítségnyújtással

258 Collision warning system with FCW-Stop active brake application

Ütközésre figyelmeztető rendszer aktív fékezéssel

280 Leather steering wheel and leather - covered shift lever

Bőr kormánykerék és bőrrel borított váltókar

290 Windowbag

Ablakzsák a biztonság érdekében

294 Kneebag

Térdzsák védelemmel együtt

2U8 Alternative refrigerant

Alternatív hűtőközeget használ

330B Language of instrument cluster/HU - Danish

A műszeregység/HU nyelve dánul

345 rain sensor

Esőérzékelő technológia

351 Ecall emergency call system

Integrált E-Call segélyhívó rendszer

360 HERMES communications module UMTS

Hermes kommunikációs modul UMTS-hez

367 Pre-installation for Live Traffic Information

Felkészülés az élő forgalmi információk fogadására

3U1 Head unit for Europe/CIS states/Mongolia

Európa/KIS-államok/Mongólia számára konfigurált szórakoztató fejegység

428 Steering wheel gearshift buttons/steering wheel gearshift paddles - painted

Kormánykerék a sebességváltó gombokkal/lapátokkal festve

429 7-speed automatic dual-clutch transmission

7 fokozatú automata duplakuplungos sebességváltó mellékelve

440 Cruise control

Sebességtartó automatika funkció elérhető

442 Multifunction steering wheel (12 buttons)

Multifunkciós kormánykerék 12 gombbal a különböző kezelőszervekhez

475 Tire pressure monitor (TPM)

Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer

486 Sports suspension

Sport felfüggesztés

4U7 Voltage dip protection for start-stop system

A start-stop rendszer védelme

500 Electrically folding exterior mirrors

Elektromosan behajtható külső tükrök

517L Denmark

Dánia országspecifikációja

51U Headliner, black fabric

Fekete szövet tetőkárpit

522 Audio 20 radio navigation-capable NTG5

Audio 20 rádió navigációs képességekkel, kompatibilis az NTG5-tel

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 37a5590a-296e-40ab-876c-af7429642183

538 Mono driver camera

Mono vezetői kamera - Ez egyetlen, a vezető felé néző kamerára utal, amely megfigyelési és rögzítési célokra szolgál.

543 Sun visor with additional function

Napellenző kiegészítő funkcióval

581 Automatic climate control

Automatikus klímaberendezés

5U4 Radiator grille in diamond/star look

Jellegzetes hűtőrács dizájn gyémánt/csillag motívummal

5XXL Europe

Euro-specifikus jármű

608 Automatic high beam control (IHC)

Automatikus távolsági fényszóró-szabályozó rendszer

632 Headlamps, LED, static, right-side traffic

LED fényszórók statikus funkcióval a jobb oldali közlekedéshez

650A Fabric/imitation leather/microfiber

A belső anyagok között szövet, műbőr és mikroszálas anyagok is szerepelnek.

651A Fabric/ imitation leather/ microfiber - Black/ anthracite

Belső kárpitozás fekete/antracit szövet és műbőr anyagból

666 Product protection for shipment veh. without transport eyelets

A termék védelme a szállítás során

678 Light-alloy wheels with limp-home capability

Könnyű anyagból készült kerekek, amelyek defekt esetén is képesek megtartani a járművet.

696U Night black - Standard finish

Éjfekete külső szín - standard kivitel

6P5 Control code for Sales

Értékesítési célokra használt ellenőrző kód

772 AMG styling - Front spoiler, side skirts

AMG stílus az első spoilerrel és az oldalsó szoknyákkal

808 YoM X7/1

Gyártási év kódja

818 Siren for intrusion and anti-theft alarm system (EDW)

Betörés- és lopásriasztó rendszer szirénája

873 Seat heaters for driver and front passenger

Fűtött ülések a vezető és az első utas számára

893 KEYLESS-Start

Kulcs nélküli indítás

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

Euro 6 technológiának megfelelő kipufogórendszer

950 AMG line

AMG Line csomaggal együtt

968 Euro 6 technology COC document - without motor vehicle registration certificate, part 2

Euro 6 technológia COC okmány jármű forgalmi engedélye nélkül

989 Identification label under windshield

Azonosító címke a szélvédő alatt

A14 CAMTRONIC

Camtronic technológia a motor funkcionalitásához

A17 DAS 4

Hajtásengedélyezési rendszer 4-es verziója

A69 Carbon synchronizer

Szénszinkronizálás a jobb teljesítmény érdekében

B03 Direct starting / ECO start/stop function

Közvetlen indítás és eco start/stop funkció

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 37a5590a-296e-40ab-876c-af7429642183

B09 Refrigerant compressor with magnetic clutch

Mágneses tengelykapcsolóval ellátott hűtőközeg-kompresszor

B59 Drive program selection switch (Agility Select)

Hajtásprogram-választó kapcsoló az agilitás kiválasztásához

F176 Model series 176

Modellsorozat 176

FS Crewbus

Crewbus

G002 Transmission code version 2

Átviteli kód 2. verziója az egyedi átviteli előírásokhoz

GA Automatic transmission

Automata sebességváltóval felszerelve

HA Rear axle

Hátsó tengely konfiguráció

K11 Adaptive brake light, flashing

Adaptív féklámpa villogó funkcióval

K13 Control code for service interval 25000 km

Szervizintervallum-ellenőrzési kód 25000 KM

K27 Software control for unpowered in position "D"

Szoftveres vezérlés a D állásban lévő tápellátás nélkül

L Left-hand drive

Bal oldali meghajtású konfiguráció

M16 Displacement 1.6 liter

A motor hengerűrtartalma 1,6 liter.

M270 Inline 4-cylinder spark ignition engine M270

Soros 4 hengeres szikragyújtású motor M270 modell

P49 Mirror package

Tükör csomag specifikációja

R01 Summer tyres

Nyári gumiabroncsok felszerelve

U01 Rear seat belt status indicator

A hátsó biztonsági öv állapotának kijelzője

U25 Illuminated door sill

Megvilágítással ellátott küszöbök

U26 Floor mats - AMG

AMG márkajelzésű padlószőnyegek

U59 Seat comfort package

Tartalmazza az üléskényelmi csomagot

U60 Pedestrian protection - Active hood

Aktív motorháztető-rendszer a gyalogosok védelmére

U62 Exterior light and sight package

Külső világítással és látványcsomaggal érkezik

V52 Combination code for QUICKPARK and reversing camera, load-supporting wheel well

Tartalmazza a gyors parkolássegítő és a tolatókamerarendszer kombinációs kódját, valamint a kerékjárati részen található teherhordó funkciókat.

VL Left front axle half

Bal első tengely szerelvény

VR Right front axle half

Jobb első tengely szerelvény

Idővonal

10 bejegyzést találtunk

A járműről rögzített bejegyzések idővonala

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 37a5590a-296e-40ab-876c-af7429642183

2017. 01. Ismeretlen ország

Rögzítették a gyártási dátumot

A jármű gyártási dátumát rögzítették. A megadott ország a gyártás vagy a forgalomba helyezés helyszínét tükrözheti.

2017. 08. Ismeretlen ország

Első regisztráció

Forgalomba helyezési bejegyzés került a járműhöz. Ez jelentheti az első forgalomba helyezést, tulajdonosváltást vagy más hivatalos dokumentálást.

2021. 08. Dánia

Karbantartást végeztek rajta

Szervizelési vagy karbantartási eseményt rögzítettek ehhez a járműhöz. Ez magában foglalhat javításokat, átvizsgálásokat vagy általános állapotmegóvást.

2021. 08. Dánia

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2023. 08. Dánia

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2024. 02. Dánia

Forgalomba helyezés

Forgalomba helyezési bejegyzés került a járműhöz. Ez jelentheti az első forgalomba helyezést, tulajdonosváltást vagy más hivatalos dokumentálást.

2025. 08. Dánia

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.

2026. 08. Dánia

Forgalomból kivonták

A járműhöz kapcsolódóan forgalomból kivonásról szóló bejegyzés található. Ez történhetett tulajdonosváltás, dokumentummódosítás vagy egyéb adminisztratív okok miatt.

A carVertical észrevételei: Forgalomból kivonás

Ezt a járművet egy időre kivonták a forgalomból. Ez történhetett sérülés, hosszabb tárolás vagy más ok miatt. Érdemes alaposabban utánanézni az előzményeknek.

2026. 08. Dánia

Eladásra hirdették

Egy hirdetési bejegyzés szerint a járművet eladásra kínálták. Előfordulhat, hogy a hirdetésben szereplő ország eltér a jármű tényleges tartózkodási helyétől.

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 37a5590a-296e-40ab-876c-af7429642183

2026. 10. Dánia

Műszaki vizsga

A járműnél műszaki vizsgát regisztráltak. Ez magában foglalhatja a közúti alkalmassággal vagy a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos különféle ellenőrzéseket. Mind a sikeres, mind a sikertelen ellenőrzések szerepelhetnek benne.



+44

Adatforrások száma
1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították.
Jelentésazonosító: 37a5590a-296e-40ab-876c-af7429642183

Hasznos tippek a jelentés elolvasása után

Fogadd meg a tippjeinket, és elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket. Minél több pontot pipálsz ki a teendők közül, annál biztonságosabban vásárolhatsz autót.

A jelentés alapján:

- [ ] **Ellenőrizd a karbantartási előzményeket**

  A futásteljesítmény pontosnak tűnik, ami jó hír. Most azt is ellenőrizd, hogy az autót megfelelően karbantartották-e az évek során.

  - [ ] Vesd össze a futásteljesítményt a szervizkönyv bejegyzéseivel vagy a digitális számlákkal.
  - [ ] Nézd meg a kulcsfontosságú alkatrészek kopását, hogy megfelel-e a feltüntetett futásteljesítménynek.

Végezd el ezeket az ellenőrzéseket autóvásárlás előtt:

- [ ] **Ellenőriztesd az autót szakemberrel**

  A szerelő olyan hibákat is észrevesz, amiket te talán nem. Jöhet a következő lépés:

  - [ ] Foglalj időpontot egy független vagy hivatalos márkaszervizbe
  - [ ] Kérd meg a szerelőt, hogy nézze át a főbb rendszereket: a motort, a fékeket, a futóművet és az elektronikát
  - [ ] Kérj írásos összefoglalót az esetleges problémákról

- [ ] **Kérd el a szervizpapírokat**

  A karbantartási előzmények sokat elárulnak arról, hogyan bántak az autóval. Jöhet a következő lépés:

  - [ ] Kérd el az eladótól a szervizkönyvet vagy a karbantartási papírokat
  - [ ] Ellenőrizd, milyen gyakran cserélték a motorolajat, a szűrőket és a vezérműszíjat
  - [ ] Nézd meg, hogy kimaradt-e vagy esedékes-e valamilyen karbantartás

- [ ] **Ellenőrizd, hogy stimmel-e a futásteljesítmény?**

  Győződj meg róla, hogy a kilométeróra-állás a műszerfalon megegyezik azzal, amit a jelentésben látsz. A legutóbbi ismert futásteljesítmény **201 384 km**. Jöhet a következő lépés:

  - [ ] Hasonlítsd össze a kilométeróra állását a jelentés adataival
  - [ ] Figyelj a manipulációra utaló jelekre (kopott pedálok, gyanús javítások a műszerfalon)
  - [ ] Kérdezz rá az eladónál az esetleges eltérésekre

- [ ] **Vidd el a járművel egy próbakörre**

  A próbaúton sok minden kiderül a teljesítményről, a kezelhetőségről és a kényelemről – menet közben érzed igazán, milyen a jármű valójában. Jöhet a következő lépés:

  - [ ] Vezesd a járművet különböző útviszonyok között: autópályán, városi forgalomban és egyenetlen útfelületen.
  - [ ] Figyeld a szokatlan zajokat, a rázkódást
  - [ ] Vizsgáld meg, kényelmes-e és jól irányítható-e az autó

- [ ] **Hasonlítsd össze más autókkal**

  Más hirdetések segítenek eldönteni, reális-e az ár, vagy érdemes-e alkudni Jöhet a következő lépés:

  - [ ] Keress rá hasonló típusokra (azonos gyártó, évjárat, futásteljesítmény)
  - [ ] Nézd meg, mennyiért kínálják őket
  - [ ] Figyeld meg az állapotukat és a felszereltségüket
  - [ ] Használd ezeket az információkat az áralkuhoz

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg. Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: 37a5590a-296e-40ab-876c-af7429642183