CARVERTICAL

Toyota Yaris

VNKKLAB360A014273

2021 | Benzin | Kézi | Hatchback (ferdehátú)

Létrehozás időpontja 2026. 10. 30.

Teljes jelentés beszkennelése

Kereskedelmi használat ellenőrzése

Nem találtunk problémát

Nem található kereskedelmi használatról szóló bejegyzés.

Kilométeróra-állás

Nem találtunk problémát

Legutolsó rögzített kilométeróra-állás: 81 468 km.

Jogi státusz ellenőrzése

Nem találtunk problémát

Nincs pénzügyi vagy jogi kockázatról szóló bejegyzés.

Sérülés

Nem találtunk problémát

Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés.

Lopás

Nem találtunk problémát

Nincs lopással kapcsolatos bejegyzés.

Biztonság

Nem találtunk problémát

Biztonsági értékelés: 5 a 5 csillagból.

+44 **Adatforrások száma**
1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

Kereskedelmi használat ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a járművet használták-e kereskedelmi célra – például taxiként, bérautóként vagy más szolgáltatási célból. Az ilyen járműveket gyakran intenzívebben használják, ezért érdemes alaposabban megvizsgálni az esetleges kopás jeleit.

Nem található probléma
A jármű szabályostól eltérő használatáról nincs feljegyzés

Ezt ellenőriztünk:

Taxi

Nincs bizonyíték arra, hogy taxiként használták volna

Szállítás

Nincs bizonyíték arra, hogy szállító járműként használták volna

Bérlés

Nincs bizonyíték arra, hogy bérbeadásra használták volna.

Rendőrség

Nincs bizonyíték arra, hogy a rendőrség használta volna

Bemutató jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy bemutató járműként használták volna

Autósiskolai jármű

Nincs bizonyíték arra, hogy autósiskolai járműként használták volna

Lopás

Ellenőriztük, hogy a jármű szerepel-e jelenleg lopottként, korábban jelentették-e, hogy ellopták, illetve hogy előkerült-e.

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: ae19c81c-9657-445d-8b73-b1293adaa5ea

Nem található probléma
Nem találtunk feljegyzést arról, hogy a járművet ellopták volna.

Ezeket ellenőriztük:

Jelenleg lopottként keresik?

Nincs adat arról, hogy a járművet jelenleg lopottként köröznék.

Korábban ellopták?

Nem találtunk lopásra utaló bejegyzést ennél a járműnél.

Lopott járművek ellenőrizve a rendőrségi adatbázisban **8 országban**:

Magyarország · Szlovénia · Szlovákia · Románia · Kanada · Olaszország · Csehország · Svédország

Kilométeróra-állás

Ellenőriztük, hogy a futásteljesítmény reálisnak tűnik-e, vagy esetleg manipulálták.


Összefoglaló

- Utolsó ismert kilométeróra-állás: 81 468 km
- Átlagos futásteljesítmény hasonló modelleknél: 65 574 km
- 12 feljegyzett futásteljesítmény található

A carVertical észrevételei

Ehhez a járműhöz 12 futásteljesítmény-adat áll rendelkezésre. Ez alapján nagy biztonsággal megállapítható, hogy a kilométeróra-állás hiteles.

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: ae19c81c-9657-445d-8b73-b1293adaa5ea



Kilométeróra-állás — A modell tipikus futásteljesítménye

Vezetési szokások

Nézd meg, mennyire használták intenzíven az autót az évek során. A kímélő vezetés általában kevesebb kopást jelent, míg az intenzív vezetés a fontosabb alkatrészek gyorsabb elhasználódásához vezethet.

Korlátozott használat **< 600 km/hó** a vizsgált időszak 13%-a

Az átlagosnál kevesebbet futott. A ritkább használat viszont azzal járhat, hogy egyes alkatrészek idő előtt elöregednek.

Normál használat **600 - 2600 km/hó** a vizsgált időszak 87%-a

Átlagos vezetés. Ez rendszerint egyenletes használatot és kiegyensúlyozott kopást jelent.

Intenzív használat **> 2600 km/hó** a vizsgált időszak 0%-a

Az átlagosnál jóval többet futott. Ilyenkor az alkatrészek nagyobb terhelést kapnak, és hamarabb cserére szorulhatnak.

Nem használták a vizsgált időszak 0%-a

Hosszabb használaton kívüli időszak. Az autóknál, amelyeket sokáig nem használnak, alaposabb ellenőrzésre lehet szükség (akkumulátor, fékrendszer, gumiabroncsok).

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések	
2021. 07.	**13 km**
2022. 03.	**1669 km**
2022. 07.	**10 882 km**
2023. 06.	**31 061 km**
2023. 10.	**38 167 km**
2024. 03.	**47 179 km**

Kilométer-számlálóra vonatkozó bejegyzések	
2024. 04.	**49 786 km**
2024. 09.	**60 252 km**
2024. 10.	**62 947 km**
2025. 10.	**74 512 km**
2025. 12.	**75 522 km**
2026. 08.	**81 468 km**

Vezetési szokások		
2021. 07. - 2022. 03.	**Korlátozott használat**	**204 km/hó**
2022. 03. - 2026. 08.	**Normál használat**	**1483 km/hó**

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: ae19c81c-9657-445d-8b73-b1293adaa5ea

Jogi státusz ellenőrzése

Ellenőriztük, hogy a jármű átment-e a műszaki vizsgákon, és hogy szerepel-e bontottként a nyilvántartásban.

Nem található probléma
A jármű jogi státuszáról nem találtunk feljegyzést

Jogi

Átment a műszaki vizsgán?

Nincs adat arról, hogy a járműről műszaki vizsgajegyzőkönyv készült volna.

Bontásra ítélték?

Nincs feljegyzés arról, hogy ezt a járművet selejtezettként tartanák nyilván.

Sérülés

Sérült volt korábban a jármű? Mekkora volt a kár értéke?

Nem található probléma
Nincs sérülésre vagy kárfelmérésre vonatkozó bejegyzés



Nem találtunk sérülést

Alkalmanként előfordulhatnak pontatlanságok, különösen a régebbi járművek ellenőrzésekor. A nem hivatalos javítóműhelyekben illegálisan elrejthetik a jármű hibáit vagy sérüléseit, ezek meglétét pedig sehol nem rögzítik. Bizonyos esetekben még a jármű alvázszámát tartalmazó táblákat is kicserélik. Számos további módszerünk van az ilyen bűncselekmények felderítésére is, de 100%-os garanciát nem tudunk adni.

Piaci ár

Ellenőriztük, hogyan változott ennek a járműnek a piaci ára az idő múlásával, a rendelkezésre álló történeti adatok és árbecslések alapján.


Az idősáv csak korlátozott időszakot mutat, és nem tükrözi a jármű teljes élettartama alatti árazást.

Legmagasabb ár	**7 473 065 Ft**
Átlagár	**5 808 832 Ft**
Legalacsonyabb ár	**4 954 570 Ft**

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: ae19c81c-9657-445d-8b73-b1293adaa5ea

A piaci ár értékelésének kritériumai:

Gyártó: **Toyota** | Típus: **Yaris** | Üzemanyagtípus: **Benzin** | Sebességváltó típusa: **Kézi** | Évjárat: **2021** | Piac: **Magyarország**



Évjárat	Piaci ár	↘ Legalacsonyabb piaci érték	↗ Legmagasabb piaci érték
2025	**5 952 646 Ft**	5 081 407 Ft	6 874 481 Ft
2026	**5 808 832 Ft**	4 954 570 Ft	7 473 065 Ft
2027	**5 186 975 Ft**	4 424 336 Ft	6 673 098 Ft
2028	**4 666 594 Ft**	3 980 438 Ft	6 003 410 Ft
2029	**4 414 821 Ft**	3 765 626 Ft	5 679 544 Ft
2030	**4 109 619 Ft**	3 505 069 Ft	5 286 880 Ft
2031	**3 524 099 Ft**	3 005 913 Ft	4 533 755 Ft
2032	**3 114 966 Ft**	2 656 797 Ft	4 007 518 Ft
2033	**2 999 326 Ft**	2 558 356 Ft	3 858 577 Ft

Piaci ártrendek – áttekintés

Ártrend-előrejelzés
Ez a jármű várhatóan -46%-ot veszít a piaci értékéből a következő 7 év során.

Eladási idő
Hasonló járművek a friss piaci adatok alapján jellemzően 19 napon belül kelnek el

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: ae19c81c-9657-445d-8b73-b1293adaa5ea

Megjegyzés: Az előrejelzések a jelenlegi piaci trendeken és a korábbi adatokon alapulnak. A tényleges viszonteladási érték a piaci változások, az állapot, a földrajzi elhelyezkedés vagy más tényezők hatására eltérhet.

Kibocsátások

Megvizsgáltuk, hogy ez a járműtípus jellemzően mennyi CO_2-t bocsát ki, és hogy milyen adók vagy díjak vonatkozhatnak rá.

A carVertical észrevételei

Ez a jármű alacsony kibocsátású. Lehet, hogy alacsonyabb környezetvédelmi adókra jogosult. Ellenőrizd a helyi szabályozásokat, hogy kiderüljön, jár-e kedvezmény.

CO_2-kibocsátás



Műszaki adatok

A jármű alapvető műszaki és mechanikai felépítése.

Összefoglaló

Ellenőrizd, hogy a jármű műszaki adatai megfelelnek-e annak, amit az eladó állít.

Műszaki adatok

Áttekintés

Gyártó **Toyota**	Típus **Yaris**	Üzemanyagtípus **Benzin**
Modellgeneráció **XP210**	Variáns **Toyota Yaris 1.0 Dual-VVTi Comfort**	Gyártás éve **2021**
Gyártói megnevezés **Yaris**		

Teljesítmény és hatékonyság

Sebességváltó típusa **Kézi**	Hajtástípus **Elsőkerék-meghajtás**	Hengerűrtartalom **1 l**
Motorteljesítmény **53 kW (71 hp / 72 PS)**	CO2-kibocsátás **101 g/km**	Kibocsátási szabvány **Euro 6d**
Motorkód **1KR-FE**	Motor leírása **1.0L**	

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: ae19c81c-9657-445d-8b73-b1293adaa5ea

Karosszéria és méretek

Karosszéria típusa
Hatchback (ferdehátú)

Kormánykerék elhelyezése
Balkormányos

Ülések száma
5

Ajtók száma
5

Felszereltség

A jármű felszereltségi elemei és extrái, amelyekkel elhagyta a gyárat.
Ez a szakasz egyszerűsített, mesterséges intelligencia által generált leírásokat tartalmaz, hogy könnyebben átlásd az egyes járműfunkciókat.

Összefoglaló
Ellenőrizd, hogy a jármű felszereltsége megfelel-e annak, amit az eladó mond.

Jellemzők

Ahogy a gyártótól érkezett

ABS WITH BA, WITH ECO STOP
Blokkolásgátló fékrendszer fékasszisztenssel és eco stop funkcióval

ACCESSORY CONNECTOR (N0 1) 12V*1 (FR:1)
Elülső 12V-os tartozékcsatlakozó

ACCESSORY CONNECTOR (N0 2) WITHOUT
Nincs mellékelt másodlagos tartozékcsatlakozó

AIR CLEANER FOR KR
A koreai piacra tervezték

AIR SPATS FR & RR TIRES
Az első és hátsó gumiabroncsokon található

AIRBAG PASSENGER SEAT ON/OFF SWITCH WITH (PASSENGER SEAT)
Az utasoldali légzsák be-/kikapcsolója jelen van

ANTENNA SHARK + DAB
Cápauszony-antenna DAB (Digital Audio Broadcasting) vétellel

ANTI-THEFT SYSTEM IMMOBILIZER
Indításgátlóval felszerelve a lopás elleni védelem érdekében

ASSIST GRIP FR2, RR2
Tartalmazza az első és hátsó segédmarkolatokat (2 elöl, 2 hátul)

AUDIO 7" DCU (EU) WITH DAB
7 colos kijelzős audioegység DAB rádióval

AUDIO JACK W/ USB
USB-portot tartalmaz az audiocsatlakozáshoz

BACK DOOR OUTSIDE HANDLE WITH ELECTRIC TYPE
Elektromosan működtetett külső ajtókilincsek a hátsó ajtónyíláshoz

BACK GLASS GREEN (T=3.1)
Zöld színezett, 3,1 mm vastagságú hátsó üveg

BACK MONITOR WITH
Hátsó monitor rendszer mellékelve

BLACK OUT DOOR, B PILLAR:TAPE
Ajtó és B oszlop díszítése szalaggal

BODY COLOUR MONOTONE
Egyetlen szín

BODY STRIPE WITHOUT
Nincsenek dekoratív testcsíkok

BRAKE CONT VALVE- EDB CONTROL EBD
Elektronikus fékerőelosztó (EBD) vezérlőrendszer

BUMPER WIDE
Széles első lökhárító kialakítás

BUMPER AND GRILLE GARNISH FR BUMPER SIDE G/N RESIN
Gyantából készült első lökhárító oldalsó díszítés

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: ae19c81c-9657-445d-8b73-b1293adaa5ea

CENTER PILLAR GARNISH RESIN

Középső oszlopok gyantával díszített díszítéssel

CHILD PROTECTOR WITH (REAR DOOR ONLY)

Gyermekbiztonsági ajtózárak csak a hátsó ajtókon

CHILD RESTRAINT SYSTEM TETHER:2+LOW ANC:2 (BODY)

Gyermekbiztonsági rendszer rögzítési pontokkal és alacsony rögzítési pontokkal

CHILD SEAT WITHOUT

Nem rendelkezik gyermeküléshez rögzítő rendszerrel

CLEAN AIR FILTER POLLEN FILTER

Pollenszűrővel ellátott utastéri légszűrő

CLOCK DIGITAL (IN METER)

A műszerfalba integrált digitális óra

COAT HOOK 2: INTEGRATED ASSIST GRIP

Két beépített kabátkampó a segítségnyújtás érdekében

COLD AREA PACKAGE A RANK

Hideg éghajlatú területek számára alkalmas csomag

CONSOLE BOX WITH PAINT

Központi tárolórekesz megfelelő festéssel

CRUISE CONTROL WITH ACC, HIGH SPEED

Adaptív sebességtartó automatikával felszerelve a nagy sebességű vezetéshez

CUP HOLDER CONSOLE:2

Két pohártartó a középkonzolon található

DATA COMMUNICATION MODULE E-CALL 19 EU-DCM

E-CALL rendszer az adatkommunikációhoz és a segélyhívó szolgálatokhoz integrálva

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM WITH

Nappali menetfénnyel

DESTINATION PACKAGE (EUROPE) GERMANY

Németország számára tervezték és Németországba szállították

DESTINATION PACKAGE (EXC/ ERP) WITHOUT

Nincs konkrét úti cél csomag

DOOR BELT MOULDING RESIN

Az ajtó övvonalának díszlécéhez használt gyantaanyag

DOOR INSIDE HANDLE RESIN

Belső ajtókilincs anyaga

DOOR OUTSIDE HANDLE BODY COLOR

Karosszéria színű külső ajtókilincsek

DOOR POCKET WITH BOTTLE HOLDER FR:2,RR:2

Ajtózsebek palacktartóval az első és hátsó utasok számára

DOOR SCUFF PLATE WITH (ONLY INNER PANEL)

A belső panelhez tartozó kopólemez

DOOR TRIM RESIN PAINTMOOL WITHOUT ILLUM

Belső ajtópanel anyaga megvilágítás nélkül

DOOR TRIM ORNAMENT FR:FELT,RR:WITHOUT

Az első ajtók filcanyaggal, a hátsó ajtók díszítés nélkül.

ECO PACKAGE WITHOUT

Nincs benne öko csomag

EMERGENCY BRAKE LIGHTS WITH (HAZARD LAMP)

A vészféklámpák a vészvillogóval együtt aktiválódnak

EMV AND NAVIGATION SYSTEM WITHOUT

A jármű nem tartalmaz szórakoztató és navigációs rendszert

EXHAUST EMISSION CONTROL EURO 6D WITH OBD

Megfelel az Euro 6D kibocsátási előírásoknak fedélzeti diagnosztikával

FENDER LINER WITH (FR + RR)

Tartalmazza az első és hátsó sárvédőkárpitokat

FLOOR MAT ILA TEXTILE HI

Kiváló minőségű textil padlószőnyegek

FRONT AIR CONDITIONER MANUAL WITH MAX-HOT

Kézi vezérlésű rendszer maximális fűtési képességgel

FRONT ARM REST WITHOUT

Nincs benne első kartámasz

FRONT FLOOR CARPET AND MAT NEEDLE PUNCH

Az első szőnyeg és a szőnyeg tűhegyes anyagból készült

FRONT FOG LAMPS WITHOUT

Nincs felszerelve első ködlámpa

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: ae19c81c-9657-445d-8b73-b1293adaa5ea

FRONT HEADRESTS SEPARATE

Egyedi fejtámlák az első utasok számára

FRONT HEATER IN OUT 2-ZONE WITH PTC-HEAT

kétzónás első fűtés PTC technológiával

FRONT PERSONAL LAMP BULB MAP LP WITH AT-OFF

Térképlámpa automatikus kikapcsolási funkcióval az első utasok számára

FRONT SEAT STD (SEPARATED HR)

Széria első ülések különálló fejtámlákkal

FRONT SEAT SLIDE D:MNL P:MNL

Kézi csúszómechanizmus az első ülésekhez

FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER D: MANUAL

Az első ülés magasságának kézi beállítása

FRONT SIDE GLASS GREEN (T=3.5)

Zöld színű üveg az első oldalsó ablakokhoz

GLOVE BOX WITH DAMPER

A kesztyűtartó rekesz csillapítóval rendelkezik a sima nyitás és zárás érdekében

GRADE PACKAGE WITHOUT

Nincs külön csomag a járműosztályhoz

HEAD UP DISPLAY WITHOUT

Nincs Head-Up Display funkció

HEADLAMP AIMING RH AIMING (FOR LHD CAR)

Jobb oldali célzás bal oldali meghajtású járművekhez

HEADLAMP LEVELLING MANUAL

Kézi fényszóró fényszórószintbeállítás

HEADLAMPS HALOGEN + AHB

Halogén fényszórók automatikus távolsági fényszóró funkcióval

HEATER CONTROL PANEL MANUAL (KNOB PLATING)

Kézi vezérlés gombbal

HIGH MOUNT STOP LAMP LED IN ROOM GREEN

LED-es féklámpa, amely az utastérben magasabban helyezkedik el a láthatóság érdekében

HILL ASSIST CONTROL (HAC) WITH

Tartalmazza a Hill Start Assist funkciót

HOOD SILENCER WITH

A zajcsökkentés érdekében motorháztető-hangtompítót tartalmaz

I/P CENTER CLUSTER DA:PAINT PB, DECO: PAINT PB

Belső festés a központi kijelző és a konzol területére

ILLUMINATED ENTRY SYSTEM MAP LAMP

Térképlámpa a belső megvilágításhoz belépéskor

INSIDE REAR VIEW MIRROR DAY & NIGHT (MECH TYPE)

Mechanikus nappali és éjszakai típusú belső visszapillantó tükör

INSTRUMENT FINISH PANEL WITH MOOL PAINT P

Belső műszerfal festett ékezetekkel

INSTRUMENT PANEL SOFT+RESIN DEFF G/N

A műszerfal puha és műgyanta anyagok kombinációja

JACK WITHOUT

Nincs benne járműemelő

KEY PLATE JKK*1 MEC-MASTER*1

Egy főkulcslapot tartalmaz

LANE CHANGE ASSIST WITHOUT

Nincs sávváltást segítő rendszer telepítve

LANE KEEP ASSIST (LKA) LTA+VIB

Sávkövető asszisztens rezgés-visszacsatolással

LIGHT CONTROL SYSTEM ALC WITH FMH SW-:3POS

Automatikus fényvezérlő rendszer follow-me-home funkcióval és 3 állású kapcsolóval

LIGHT REMIND WARNING WITH (BUZZER)

Figyelmeztető hangjelzés

LOWER BACK AND BACK DOOR GARNISH PAINTING

Külső ajtó és hátsó panel festékkel történő díszítése

LUGGAGE AND BACK DOOR RELEASE WITH (ELECTRIC TYPE)

elektromos kioldó

LUGGAGE DOOR & BACK DOOR TRIM FLAT BOARD WITHOUT FELT

A csomagtér és a hátsó ajtó belső díszítése filcbélés nélkül

LUGGAGE ROOM & DECK TRIM SIDE, RR (RESIN) WITHOUT FELT

A csomagtér és a hátsó fedélzet belső burkolata nemezbélés nélkül

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: ae19c81c-9657-445d-8b73-b1293adaa5ea

LUGGAGE ROOM LAMP WITH

Belső világítás a csomagtérben

LUGGAGE ROOM SEPARATOR WITHOUT

Nincs elválasztó a csomagtérben

LUGGAGE TRAY FOR REPAIR KIT

Tartalmaz tálcát a javítókészlet számára

MALTA SPEC WITHOUT

Nem tartalmazza a Málta-specifikus jellemzőket

MIKE & MIKE AMP WITH (OHC)

Tartalmazza a mikrofont és az erősítőt az autóba épített kommunikációs rendszerhez.

MUD GUARDS WITHOUT

Nem tartalmaz sárvédőt

MULTI INFO DISPLAY TFT

TFT kijelző a különböző járműinformációkhoz

OUTSIDE REAR VIEW MIRROR ELECTRIC TYPE COLORED + HE

Elektromosan állítható, színes oldalsó tükrök fűtési funkcióval

OVERHEAD CONSOLE DCM

A mennyezetre szerelt konzol a további tároláshoz

OWNER'S MANUAL WITHOUT

A jármű használati útmutatója nem tartozék

PACKAGE OPTION 1 WITHOUT

Nem tartalmazza

PACKAGE OPTION 2 NV PACKAGE

Standard csomag opció

PACKAGE OPTION 3 NV PACKAGE AI78

Különleges csomag opció AI78

PACKAGE OPTION 4 WITHOUT

Nem tartalmaz további csomagopciókat

PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER PACKAGE TRAY

Tartalmazza a csomagtálcát a tonétavédővel együtt.

PAINT PROTECTION WAX/FILM WITH - HORIZONTAL SURFACE ONLY

Csak vízszintes felületekhez viasz/film védelmet tartalmaz

PARKING BRAKE P.P.

A rögzítőfék pedálos működtetésű

PARKING SUPPORT ALT/BRAKE WITHOUT

Nem tartalmaz alternatív parkolástámaszt vagy fékrendszert

POWER DOOR LOCK SIDE, D:WITH CYLINDER

Tartalmazza az oldalsó elektromos ajtózárat hengerrel

POWER WINDOWS WITH D+P, AUTO & JAM, RR MAN

Elektromos ablakemelő a vezető és az utas számára, automatikus és elakadásgátló funkcióval

PRICE ADJUSTMENT CT PRICE SPEC/BASE

Az árképzés meghatározott kritériumok alapján történő kiigazítása

RADIATOR W525*H376*D1-6F/P3.0

Méret: 525mm x 376mm x mélység 1-6F/P3.0

RADIATOR GRILLE RESIN

Gyantából készült első hűtőrács

RADIATOR LOWER GRILLE RESIN

Gyantából készült alsó első hűtőrács

REAR BUMPER WIDE L/P RESIN

Széles hátsó lökhárító műgyantából készült

REAR COMBINATION LAMP T&S: LED TURN-BULB

Hátsó és féklámpák LED-es irányjelző izzókkal

REAR CONSOLE BOX LOW HANDPKB, WITHOUT A/R

Alacsony profilú kézifék kartámasz nélkül

REAR HEADRESTS NORMAL 2, L-SHAPE1

Normál fejtámla két utasnak és L-alakú fejtámla egy utasnak

REAR QUARTER GLASS WITHOUT

Hátsó hátsó negyed ablakok különleges színezés vagy jellemzők nélkül

REAR SEAT 6:4 FOLDING

60/40 arányban összecsukható hátsó ülések

REAR SEAT BELT 3ELR-PT-FL*2 3ELR*1

Háromponts ELR két oldalsó utas számára, egy középső pont

REAR SIDE GLASS GREEN (T=3.1)

Zöld színű üveg a hátsó oldalablakokhoz

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: ae19c81c-9657-445d-8b73-b1293adaa5ea

REAR SPOILER WITHOUT

Hátsó spoilerrel nem felszerelt

REAR WHEEL BRAKE D203LT

Hátsó kerékfék mérete D203LT

REAR WINDOW DEFOGGER WITH TIMER

Felszerelve időzítővel a hátsó ablak páramentesítéséhez

REAR WINDOW WIPER WITH (INTERMITTENT+WASHER LINKED)

Hátsó ablaktörlő szakaszos és összekapcsolt mosó funkcióval

REGISTER KNOB:PAINT,BEZEL:RESIN PB

Tartalmazza a festett gombot és a műgyanta keretet a belső akcentusokhoz

REGULATION COMPLIANCY WVTA LABEL

Megfelel a WVTA-előírásoknak látható címkékkel

REMOTE SERVICE PACKAGE REMOTE CONTROL PACKAGE

A csomag tartalmazza a távirányító funkciót

ROCKER & DOOR LOWER MOULDING ROCKER MOULDING PAINTING

A lökhárító és az ajtó alsó díszléce festett

ROOF HEAD LINING MLD HDLNG

Mennyezeti burkolat anyaga

ROUGH ROAD PACKAGE WITHOUT

Nem durva úton történő vezetés csomag

SAFETY SENSE TSS2

TSS2-vel (Toyota Safety Sense 2) felszerelve

SEAT BACK POCKET WITHOUT

Nincs háttámla zseb

SEAT BELT WARNING FR & RR (BUZZER + LAMP)

Biztonsági övre figyelmeztető rendszer az első és hátsó üléseken hang- és fényjelzéssel

SEAT HEATER WITHOUT

Nincs beszerelt ülésfűtés

SEAT MATERIAL FABRIC (MID GRADE)

Középkategóriás szövetanyag, amelyet az ülések kárpitozásához használnak

SHIFT LEVER & KNOB MT PVC

Kézi sebességváltó PVC anyag

SHIFT LEVER BOOT MT BOOT PVC

PVC anyagból készült csomagtartó a kézi sebességváltó váltókarhoz

SHIFT POSITION INDICATOR METER (SIL)

A műszerben megjelenő váltási helyzetjelző ezüstszínű kivitelben

SHIFT SWITCH WITHOUT

A jármű nem rendelkezik váltókapcsolóval

SIDE TURN SIGNAL LAMP AT DOOR MIRROR

Az oldalsó tükrökbe integrált irányjelző lámpák

SPARE TYRE TIRE REPAIR KIT

pótkerék helyett biztosított kerékjavító készlet

SPARE WHEEL COVER WITH

Tartalmazza a pótkerék fedelét

SPEAKER 4SP

Négy hangszóró az audiorendszerben

SPECIAL UTILITY PACKAGE WITHOUT

Nincs speciális segédprogram-csomag

SPEED WARNING ADJUSTABLE SPEED LIMIT

Állítható sebességkorlátozásra figyelmeztető rendszer

SPEEDOMETER ANALOGUE KM/H

Analóg sebességkijelzés kilométer per órában

SRS AIRBAG D+P+FR SIDE+FCAB+CSA

Biztonsági légzsákok a vezető, az utas, az első oldalsó, az első függöny és az oldalsó függöny számára

STABILIZER FR & RR

Mind az első, mind a hátsó stabilizátor rudakat tartalmazza

STARTING SYSTEM ROTARY (MECHANICAL)

Mechanikus forgó indítórendszer

STEERING EPS BRUSHLESS

Kefe nélküli EPS kormányrendszer

STEERING COLUMN TILT & TELESCOPIC (EPS)

Billenthető és teleszkópos kormányoszlop elektronikus szervokormánnyal

STEERING WHEEL LEATHER+DECO+VIB

Bőr kormánykerék díszítő elemekkel és rezgéscsillapítóval

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: ae19c81c-9657-445d-8b73-b1293adaa5ea

STEERING WHEEL SWITCHES DISP+AUDIO+ASL+ACC+LTA

Tartalmazza a kijelző, az audio, a sebességkorlátozó, az adaptív sebességtartó automatika és a sávtartó asszisztens kormánykerék-vezérlését.

SUN ROOF & MOON ROOF WITHOUT

Nincsenek napfénytető vagy holdtető funkciók

SUN VISOR D&P MIRROR

Vezetői és utasoldali napellenző tükrökkel

TIRE & DISC WHEEL 185/65R15 6J ST

Tartalmazza a 185/65R15 méretű gumiabroncsokat 6J acél keréktárcsákon.

TIRE & DISC WHEEL 2 OTHER SPEC (010) IS TAKEN

Alternatív előírásokat (010) használ a gumiabroncsok és a tárcsakerekek esetében.

TOOL (PLANT INSTALL) SET2 HOOK+REMOVER

Tartalmazza a horog és a leválasztó szerszámokat a növény telepítéséhez

TOWING PACKAGE WITH

Tartalmazza a vontatási képességeket

TRAFFIC SIGN RECOGNITION WITH

Tartalmazza a közlekedési táblák felismerése funkciót

TROPIC SPEC WITHOUT

Nincsenek trópusi specifikációk

TRUNK & DECK CARPET & MAT WITHOUT

Nem rendelkezik csomagtartó- és fedélzeti szőnyeggel vagy szőnyeggel.

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING WITH AUTO LOCATION

A gumiabroncsnyomás automatikus helymeghatározása

VSC S-VSC

Járműstabilizáló rendszer

WASHER FLUID ETHANOL (FULL)

Teljes etanol alapú mosófolyadék

WASHER FLUID LEVEL WARNING WITHOUT

Nincs figyelmeztető rendszer a mosófolyadék szintjére

WHEEL CAP FULL CAP 15 INCH

Teljeskupakos kerékfedél 15 colos kerekekhez

WINDSHIELD GLASS GREEN (ACOUSTIC) T2.1+T1.6

Zöld színezett akusztikus szélvédőüveg

WINDSHIELD WIPER CONTROL INT (RAIN SENSOR) + MIST

Szaggatott ablaktörlő-szabályozás esőérzékelővel és ködfunkcióval

WIRELESS CHARGER WITHOUT

Nincs benne vezeték nélküli töltőrendszer

WIRELESS DOOR LOCK WITH TRANSMITTER*1

Tartalmaz egy jeladót a vezeték nélküli ajtózárhoz

Biztonság

Ellenőriztük, hogy a gyártó adott-e ki a járművet érintő biztonsági visszahívást.

Euro NCAP biztonsági besorolás

★★★★★ **5 csillagos biztonság**

Összességében kiváló teljesítmény az ütközésvédelem terén, jól felszerelt átfogó és masszív ütközés-elkerülési technológiával

Felnőtt utas
86% /100%

Gyermek utas
84% /100%

Sebezhető úthasználók
78% /100%

Biztonsági asszisztens
81% /100%

Idővonal

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: ae19c81c-9657-445d-8b73-b1293adaa5ea

3 bejegyzést találtunk

A járműről rögzített bejegyzések idővonala

2021. 07. Ismeretlen ország

Rögzítették a gyártási dátumot

A jármű gyártási dátumát rögzítették. A megadott ország a gyártás vagy a forgalomba helyezés helyszínét tükrözheti.

2021. 09. Németország

Első regisztráció

Forgalomba helyezési bejegyzés került a járműhöz. Ez jelentheti az első forgalomba helyezést, tulajdonosváltást vagy más hivatalos dokumentálást.

2026. 08. Németország

Eladásra hirdették

Egy hirdetési bejegyzés szerint a járművet eladásra kínálták. Előfordulhat, hogy a hirdetésben szereplő ország eltér a jármű tényleges tartózkodási helyétől.

+44

Adatforrások száma
1000+ adatforrást ellenőriztünk **48 országban**

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: ae19c81c-9657-445d-8b73-b1293adaa5ea

Hasznos tippek a jelentés elolvasása után

Fogadd meg a tippjeinket, és elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket. Minél több pontot pipálsz ki a teendők közül, annál biztonságosabban vásárolhatsz autót.

A jelentés alapján:

- [ ] **Ellenőrizd a karbantartási előzményeket**
  A futásteljesítmény pontosnak tűnik, ami jó hír. Most azt is ellenőrizd, hogy az autót megfelelően karbantartották-e az évek során.
  - [ ] Vesd össze a futásteljesítményt a szervizkönyv bejegyzéseivel vagy a digitális számlákkal.
  - [ ] Nézd meg a kulcsfontosságú alkatrészek kopását, hogy megfelel-e a feltüntetett futásteljesítménynek.

Végezd el ezeket az ellenőrzéseket autóvásárlás előtt:

- [ ] **Ellenőriztesd az autót szakemberrel**
  A szerelő olyan hibákat is észrevesz, amiket te talán nem. Jöhet a következő lépés:
  - [ ] Foglalj időpontot egy független vagy hivatalos márkaszervizbe
  - [ ] Kérd meg a szerelőt, hogy nézze át a főbb rendszereket: a motort, a fékeket, a futóművet és az elektronikát
  - [ ] Kérj írásos összefoglalót az esetleges problémákról
- [ ] **Kérd el a szervizpapírokat**
  A karbantartási előzmények sokat elárulnak arról, hogyan bántak az autóval. Jöhet a következő lépés:
  - [ ] Kérd el az eladótól a szervizkönyvet vagy a karbantartási papírokat
  - [ ] Ellenőrizd, milyen gyakran cserélték a motorolajat, a szűrőket és a vezérműszíjat
  - [ ] Nézd meg, hogy kimaradt-e vagy esedékes-e valamilyen karbantartás
- [ ] **Ellenőrizd, hogy stimmel-e a futásteljesítmény?**
  Győződj meg róla, hogy a kilométeróra-állás a műszerfalon megegyezik azzal, amit a jelentésben látsz. A legutóbbi ismert futásteljesítmény **81 468 km**. Jöhet a következő lépés:
  - [ ] Hasonlítsd össze a kilométeróra állását a jelentés adataival
  - [ ] Figyelj a manipulációra utaló jelekre (kopott pedálok, gyanús javítások a műszerfalon)
  - [ ] Kérdezz rá az eladónál az esetleges eltérésekre
- [ ] **Vidd el a járművel egy próbakörre**
  A próbaúton sok minden kiderül a teljesítményről, a kezelhetőségről és a kényelemről – menet közben érzed igazán, milyen a jármű valójában. Jöhet a következő lépés:
  - [ ] Vezesd a járművet különböző útviszonyok között: autópályán, városi forgalomban és egyenetlen útfelületen.
  - [ ] Figyeld a szokatlan zajokat, a rázkódást
  - [ ] Vizsgáld meg, kényelmes-e és jól irányítható-e az autó
- [ ] **Hasonlítsd össze más autókkal**
  Más hirdetések segítenek eldönteni, reális-e az ár, vagy érdemes-e alkudni Jöhet a következő lépés:
  - [ ] Keress rá hasonló típusokra (azonos gyártó, évjárat, futásteljesítmény)
  - [ ] Nézd meg, mennyiért kínálják őket
  - [ ] Figyeld meg az állapotukat és a felszereltségüket
  - [ ] Használd ezeket az információkat az áralkuhoz

Ez a PDF-jelentés csak a jármű előéletének legfontosabb adatait tartalmazza. A legrészletesebb és legfrissebb adatokért mindig a weboldalunkon elérhető digitális carVertical-jelentést tekintsd meg.
Mindent megteszünk azért, hogy az adatok a jelentés elkészítésekor pontosak és megbízhatók legyenek, azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy ezt a PDF-fájlt a létrehozása után nem módosították. Jelentésazonosító: ae19c81c-9657-445d-8b73-b1293adaa5ea